

通学路対策箇所図(津福小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

①黒棒本店方面への抜け道となっているため交通量が多く、児童が道路を横断する時に危険。



＜対策メニュー＞
 ・路面標示【市】[令和2年度対策済]

②道幅が狭く、カーブになっており、見通しが悪い。




＜対策メニュー＞
 ・カラー舗装【市】[令和3年度対策済]

③抜け道として使用され、通学時間帯で交通量が多いため危険。



＜対策メニュー＞
 ・カラー舗装【市】[令和2年度対策済]



——— : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所