

# 通学路対策箇所図(津福小学校)

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、小学校  
・道路管理者  
・久留米警察署

①黒棒本店方面への抜け道となっているため交通量が多く、児童が道路を横断する時に危険。



＜対策メニュー＞  
・路面標示【市】[令和2年度対策済]

②道幅が狭く、カーブになっており、見通しが悪い。




＜対策メニュー＞  
・カラー舗装【市】[令和3年度対策済]

③抜け道として使用され、通学時間帯で交通量が多いため危険。



＜対策メニュー＞  
・カラー舗装【市】[令和2年度対策済]



— — — — — : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所