

通学路対策箇所図(東国分小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

①道幅が狭く歩道がないバス路線で、電柱の張り出し箇所が多く、交差した路地からの見通しも悪い。朝夕の交通量も多く、本校児童が交通事故に遭っている。




<対策メニュー>
 ・カラー舗装、区画線等更新【市】
 [令和4年度対策済]

②通りは幹線道路からの抜け道になっており、交通量が多い。交差点は狭くて目立たないため、運転者が歩行者を意識せず、通り過ぎがち。事故多発地点である。



<対策メニュー>
 ・検討中



③道が狭く、歩く場所がほとんどない。横断歩道の塗装が消えている。



<対策メニュー>
 ・横断歩道更新【警察】[令和3年度対策済]

④路側帯が狭く、グリーンベルトも無い。スピードを上げる車も多く、歩行者が危険である。



<対策メニュー>
 ・カラー舗装、中央線抹消、路側帯拡幅【市】
 [令和5年度対策済]

⑤路側帯が狭く、グリーンベルトも無い。成田山方面への抜け道として朝夕の交通量が多い。スピードを上げる車も多く、歩行者が危険である。



<対策メニュー>
 ・カラー舗装【市】[令和5年度対策済]

--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所