

通学路対策箇所図(弓削小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

④交通量の多い県道53号と交わる道路。見通しが悪い。停止線が消えかかっている。横断歩道がなく、登下校の子どもが渡れない。



＜対策メニュー＞
 ・検討中

⑤横断歩道、停止線が薄くなっていて、横断時に危険。



＜対策メニュー＞
 ・横断歩道更新、停止線更新【警察】
 [令和3年度対策済]

①神代橋、県道53号線が新しくなり交通量増加。スピードを出す車が非常に多い。また、標識はあるものの、一時停止しない車が多い。ハウスで見通しが悪く、事故が頻繁に発生している。



＜対策メニュー＞
 ・検討中

⑧カーブで死角となっている。ミラーが曇っているため、車や歩行者が見難い。



＜対策メニュー＞
 ・カーブミラー更新【市】
 [令和2年度対応済]

③道路が新しくなり、カーブで見通しが悪い。スピードを出す車が多い。ガードレールが貧弱。



＜対策メニュー＞
 ・安全指導【学校】[令和2年度対策済]

②下り坂で車がスピードを出す。太陽光とカーブでの死角で信号が見難く信号無視をする車もある。数人の子どもが事故に遭いそうになった。



＜対策メニュー＞
 ・検討中

⑥ガードレールが壊れている。簡易的に補修しているが、危険。



＜対策メニュー＞
 ・ガードパイプ補修【市】
 [令和2年度対応済]

⑦道路が狭い。見通しが悪い。自転車事故が起こっている。



＜対策メニュー＞
 ・検討中

