

通学路対策箇所図(京町小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

⑧豆津橋方面から長門石橋方面へのぬけ道になっている。車のスピードが速いと保護者からも相談があっている。



<対策メニュー>
 ・路面標示の更新【市】[令和4年度対策済]

⑤長門石方面へのぬけ道になっている。




<対策メニュー>
 ・安全指導【学校】[令和3年度対策済]

⑥車道と歩道の段差がない。



<対策メニュー>
 ・検討中

京町小学校



⑦通学する児童が増えているが、通学路としてはあまり整備されておらず、道が狭かったり車道と歩道の段差がないなどの状況がある。



<対策メニュー>
 ・外側線更新【市】[令和4年度対策済]

①3月に下校後に遊びに行った帰りの児童が交通事故に遭っている。
 ④車のスピードが速い。横断歩道を渡るために、児童が待っていても車がとまってくれないことが多い。



<対策メニュー>
 ・路面標示【市】[令和4年度対策済]

③横断歩道の白線の北側半分がとても薄く、消えかかっている。



<対策メニュー>
 ・横断歩道更新【警察】[令和3年度対策済]

②横断歩道がないため、道路を横切る児童がいる。



<対策メニュー>
 ・ラバーポール設置【市】

— — : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所