

R3年度 通学路合同点検 対策箇所一覧表

令和6年3月末時点

【西国分小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	県道御井諏訪野線	高屋敷交差点から野中五差路に向かう道路	道幅が狭いうえに交通量が多く、路線バスも通っているため、注意が必要。	路面標示更新 区画線設置 カラー舗装	県	諏訪中学校 対策済

【日吉小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道A248号線	グランフォーレ日吉付近	マンションからの車の出入り口が数箇所あり、危険。	安全指導	学校	諏訪中学校 対策済
②	国道209号線	日吉町交差点付近	車両の通行が多い交差点で、児童の登下校時に事故が起こった際の標識の増設が必要。	防護柵等の設置	国	諏訪中学校 対策済

【篠山小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道A621号線、A355-1号線	わんぱく保育園前から久留米大学病院方向のT字路	小森野方面への抜け道と大学病院職員の駐車場方面となっているため交通量が多い。見通しが悪く、車から歩行者が見えにくい。	路面標示	市	城南中学校 対策済
②	市道A621号線、A365号線	福岡日産横の道のつきあたりのT字路	抜け道となっているため車の交通量が多く、スピードを出してくる車も多い。また、横断歩道等もなく、児童が道路を横断する際に停止しない車が多い。	路面標示	市	城南中学校 対策済

【京町小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道A13号線	JR久留米駅前通りヨタレンタカー前	3月に下校後に遊びに行った帰りの児童が交通事故に遭っている。	路面標示	市	城南中学校 対策済
②	市道A14号線	斎藤病院前	横断歩道がないため、道路を横切る児童がいる。	ラバーポール設置	市	城南中学校 対策済
③	市道A175号線	水天宮通り信号機つき横断歩道	横断歩道の白線の北側半分がとて薄く、消えかかっている。	横断歩道更新	警察	城南中学校 対策済
④	市道A13号線	JR久留米駅水天宮口前横断歩道	車のスピードが速い。横断歩道を渡るために、児童が待っていても車がとまってくれないことが多い。	路面標示	市	城南中学校 対策済 ①と同じ
⑤	市道A173号線	京町小学校北側道路と水天宮前通りとの三差路にある横断歩道	長門石方面への抜け道になっている。	安全指導	学校	城南中学校 対策済
⑥	市道A184号線	京町小北側通学路	車道と歩道の段差がない。	ラバーポール設置、外側線更新	市	城南中学校 対策済
⑦	市道A198号線、B183号線	大石町方面への通学路	通学する児童が増えているが、通学路としてはあまり整備されておらず、道が狭かったり、車道と歩道の段差がないなどの状況がある。	外側線更新	市	城南中学校 対策済
⑧	市道A175号線	姫野酒屋前から水天宮へ向かう抜け道	豆津横方面から長門石橋方面への抜け道になっている。車のスピードが速いと保護者からも相談があっている。	路面標示の更新	市	城南中学校 対策済

【南薫小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道A7号線、A395号線	西鉄柳原駅前	「止まれ」の標示はあるものの、駅の建物で、東からの車は南からの車が見えづらく、南からの車も東からの歩行者や自転車が見えづらく、一旦停止した場合でも、事故が起こる危険性が高い。	カラー舗装	市	柳原中学校 対策済
②	市道A368号線	ながまつ商店前	学校付近の西から国道3号線に抜ける道路であり、道幅の割には、交通量が多い。線の歩道エリアは設けられているが、車両が離合する場合は、このエリアまで車が入ってくる。	区画線更新 路面標示更新	市	柳原中学校 対策済
③	(主)久留米小郡線	東柳原町 和菓子店梅月堂前	南から柳原バイパスに向かう道で、このエリアが道幅も狭く、路地が多くあり、交通量も比較的多い。また、スピードを出す車が多いのも特徴である。	カラー舗装	県	柳原中学校 対策済
④	市道A356号線、A357-1号線	博多道付近	国道3号線から北に抜ける道路であり、写真の場所は、3号線の入り口にも関わらず、道幅が狭くなっている上、変速十字路になっており、4方面より車の往来がある。	外側線更新 路面標示更新	市	柳原中学校 対策済

【鳥飼小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道B51号線、B227号線	梅満町1584-1付近の池町川に架かる橋の交差点	車窓からの横断者サイドへの見通しは悪い。往来する車のスピードは速い。横断歩道は設置されていない。	外側線設置及び停止線更新	市、警察	江南中学校 対策済

【東国分小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	県道御井諏訪野線	附設付近の県道・県道750号沿	県道アスファルトの割がれ及び側溝のコンクリート蓋の不具合	側溝蓋及び路肩舗装の補修	県	諏訪中学校 明星中学校 対策済
②	県道御井諏訪野線	隈下交差点付近	車の交通量が多い。また、歩道が狭く、人が一人やと通るくらいである。	安全指導	学校	諏訪中学校 明星中学校 対策済
③	市道E4号線、E53号線	学校前の通り	横断歩道がないため、子どもたちは交通量の多い道を横断している。朝はかなりのスピードで車が通行。	カラー舗装更新 交差点部のカラー舗装	市	明星中学校 対策済
④	市道E53号線	日吉神社に続く細道	グリーンベルトはあるものの、双方から大型車も通り、車の離合ができない。	安全指導	学校	明星中学校 対策済
⑤	県道藤山園分一丁目線	北島信号～久留米医療センター北口	交通量が多い。歩道があるが、生徒も多くここを使用していて、危険性がある。	安全指導	学校	明星中学校 対策済
⑥	県道藤山園分一丁目線、市道E6号線、E12号線	北島信号	見通しが良い道路で、交通量が多く、車の速度が速い。時々事故が起こる。	信号の調整	警察	明星中学校 対策済

【御井小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道F142号線	高速道路下トンネル(通称13号トンネル)東側道路	R2年9月の大雨の際、道路側面の木々が折れ、土砂とともに道路へ滑り落ちそうになった。木々は撤去されたが、雨天時の土砂崩れが心配で、現在通学路から外し、児童は遠回りして登下校している。	安全指導	学校	良山中学校 対策済

【南小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	県道藤田日吉町線	南町から上津バイパスに向かう途中の横断歩道。はま寿司の前。	横断歩道はあるが、交通量が多く、信号機がないため、なかなか横断することができない。	路面標示	県	牟田中学校 対策済
②	市道D52号線	教育センター正門前の変則交差点	主線道路を走る車が曲がる際に、車道からはみ出て内側に入り込むことが多く、内側を歩く児童が事故に巻き込まれる危険性がある。	ラバーポール設置 リブ式中央線・リブ式外側線設置	市	牟田中学校 対策済
③	市道D189号線、D196号線	学園大通り北側一時停止箇所	交通量の多さ、見通しの悪さ。	路面標示	市	牟田中学校 対策済
④	市道D52号線、D334号線	教育センター付近の変則交差点	変則交差点で見通しが悪く、しかも朝の交通量も多いため、横断する際に大変危険である。	交差点部のカラー舗装 標識設置 ラバーポール設置	市	牟田中学校 対策済

【山川小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道F200号線	山川町(踏切東通学路)	道幅狭い通学路 通勤者の抜け道となりスピードのある車が多い。高校生の自転車通学者も多い。	路面標示 外側線更新	市	良山中学校 対策済

【上津小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	国道3号線、市道D60-1号線	野添交差点付近	国道3号線の歩道が狭い。また野添の交差点に向かう市道もグリーンベルトの幅が狭い。このため店舗の許可を待って、駐車場を通行しているが、車の往來があり、安全とほい難しい状況である。	水路に蓋掛けし通路として使用	市	青陵中学校 対策済
②	市道D4号線、D55-1号線、D449号線	上津町2059付近	五叉路になっており、見通しが悪い。交通量が多く、道路を横断するのが危険である。また、信号や横断歩道がない。	カラー舗装	市	青陵中学校 対策済
③	市道E510号線	西門近くの教会の出入口	道幅がある程度あるのがスピードを上げてきているが、教会側から出てくるときに見通しが悪く危険である。	検討中		青陵中学校

【高良内小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道E730号線	正門から東に延びる道路等、学校周辺の道路標示	車道と歩道を分ける道路上の白線、スクールゾーンの文字、グリーンベルト等の道路標示が経年劣化のため薄くなってきている。	外側線及びスクールゾーン更新	市	高牟礼中学校 対策済
②	市道E58号線	明星中南門～下戸田信号	道路が細く、中央の白線も引かれていない道路で、歩道もない。路側帯も狭く、生徒が安心して歩けない。	路面標示	市	明星中学校 対策済
③	(主)久留米筑後線、市道E58号線	明星中正門～明星中南門	道路が特に狭く、車が離合できない。離合する場合は一方の車が待たなければならぬ。生徒が通るときにも非常に危険である。	検討中		明星中学校

【安武小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	県道武島白線	安武小学校前交差点から東へ曲がってすぐ	白線・グリーンベルトはあるが、車が離合するときは白線内に侵入することがある。	検討中		筑碁西中学校
②	県道武島白線	県道754線から柳川県道にてとこ	白線はあるが、車が離合するときは白線内に侵入することがある。	路面標示	県	筑碁西中学校 対策済

【荒木小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道C494号線	荒木町荒木 県道763より北側手前(横小路公民館四つ角)から西 に向かつて入る農道	道幅が狭い上、道路片側に並行して柵やガードレールのない田の水路となる溝がある。通学時間帯での車の往來時、対向車が溝に落ちる可能性がある。危険な状況である。	路面標示	市	荒木中学校 対策済
②	市道C3号線、C53-1号線、C575号線、C577号線	荒木町白口1857-3 ミニストップからの道路	交差点に信号がなく、電柱もあり、子どもが横断歩道を渡るの分かりにくい。またスピードを出し、停止しない車が多い。交差点から学校に向かうまでの道路も直線でスピードが出やすく危険である。	路面標示	市	荒木中学校 対策済
③	市道C5号線	荒木町下荒木9-1 松枝医院の横	信号がない。道幅が狭く、車との間隔が取れない。	外側線・路面標示の更新	市	荒木中学校
④	県道荒木停車場線	荒木町荒木1446-15 川原文章堂前の線路側歩道	道断機から曲がる歩道からの横断、横断から道断機までにおいて、車道も歩道も狭い。信号の設置もない。	路面標示	県	荒木中学校 対策済
⑤	市道C542号線	荒木町荒木1139-1 ヤマト運輸の前	抜け道になっている道路で車往來が多い。工場や営業所も近辺に多いので大型車の侵入も多い。	路面標示	市	荒木中学校 対策済
⑥	市道C551号線	荒木町荒木1145-1 荒木小1の門前	午前7時～9時の間は、児童の登校安全のため、許可車以外は進入禁止であるが、守れていない。	交通違反車両の取締り	警察	荒木中学校 対策済
⑦	市道D6号線	荒木町荒木1981-2 藤吉設備前道路	209号線に出る道路で、車の行き来が多く、スピードをかなり出している。	時間帯車両進入規制 カラー舗装	市、警察	荒木中学校 対策済

【大善寺小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(主)久留米柳川線、 県道宮本大川線	県道傘橋交差点横断歩道	北からの右折車が、対向車が少なくなると急いで右折するので、横断歩道を渡る児童と接触することがある。	交差点内の路面標示	県	筑碁西中学校 対策済

【善導寺小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	県道上高橋善導寺停車場線	松元歯科医院駐車場前交差点	途中の交差点の北側に横断歩道がなく、児童が道路を横断する際、危険である。	路面標示更新	県	原水中学校 対策済
②	市道G206号線	木塚の簡易郵便局北西側	新しい戸建ての前の道が筑後川堤防への抜け道となっており、スピードを出して車が走って危険である。	検討中		原水小学校
③	県道豊田北野線	木塚の簡易郵便局北東側	筑後川堤防への抜け道となっており、スピードを出して車が走って危険である。	路面標示	県	原水中学校 対策済

【青峰小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道E410号線、E431号線	中通りの交差点(青峰1丁目)	交差点にカーブミラー等の設置がないため、車両が歩行者や他の車両に気付かずに、児童をはねられたり、車両同士の事故に巻き込まれる恐れがある。	カーブミラー設置	市	高牟礼中学校 対策済
②	市道E424号線、E431号線	自衛隊官舎東の丁字路(坂道入口)	交差点にカーブミラー等の設置がなく、坂道に入る車が坂道の状況に気付かずに、児童をはねられたり、車両同士の事故に巻き込まれる恐れがある。	カーブミラー設置	市	高牟礼中学校 対策済

【津福小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道C5号線	白鳥神社付近の道路	グリーンベルトはあるものの、幅が狭く、見通しが悪い。朝の交通量も多い。	検討中		荒木中学校
②	市道C5号線	学校から白鳥神社までの道路	学校までのグリーンベルトがない。途中で切れている。	カラー舗装	市	荒木中学校 対策済
③	市道C859-1号線	荒木町白口付近の、上津荒木川橋の付近の道路	横断歩道がなく、向かいの道路に行くときに危険。	路面標示	市	荒木中学校 対策済
④	県道安武本園分線	津福町今のJR踏切から、野屋敷信号付近までの道路	グリーンベルトがほぼ消えており、境界が分かりづらい。また通行量も多く、道路幅も狭いため危険。	踏切内のカラー舗装更新	県	江南中学校 対策済
⑤	市道C3号線	黒橋本舗から、中尾酒店前の橋付近	歩道が狭く、木が歩道の邪魔をしている。また、その先の橋で歩道が切れている。グリーンベルトもない。	検討中		牟田山中学校 荒木中学校
⑥	市道C250-1号線、C249-1号線	正門前の道路	視界も悪く、一時停止や速度減速のためのハンブもないので、正門付近が危険。	路面標示等設置	市	江南中学校 対策済

【水分小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(主)久留米浮羽線	力常水路沿県道、大明神橋付近	道幅が狭く、カーブが多いので見通しが悪い。横断川があり、竹藪や木々が生い茂っている危険。	草木伐採	県	田主丸中学校 対策済
②	県道金川田主丸線	吉田観音の前の道路	子ども達が必ず横断する道路だが、通行する車のスピードが速く、子どもがいても停止しない。歩道と車道の区別がないので危険。	交差点部のカラー舗装	県	田主丸中学校 対策済
③	市道T477号線	国道から松門寺方面へ抜ける道	歩道の区画線が消えているため、登下校が危険である。	路側帯の再塗装	市	田主丸中学校 対策済

【柴刈小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道T2号線	平木付近の通学路	アスファルトが削れ、横の側溝に落ちる危険がある。路側帯も見えない場所がある。(八幡1296から東側)	路側帯の再塗装	市	田主丸中学校 対策済

【竹野小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(主)浮羽草野久留米線	富本 竹野駐在所前	横断歩道を渡るうとする児童の姿がみえにくく、ほとんどの車がスピードを出している為危険。	横断歩道更新、警察官による立番(うきは署) 路面標示変更、交差点部のカラー舗装、 ポストコーン設置	県、警察	田主丸中学校 対策済
②	(主)浮羽草野久留米線、 県道竹野志摩島線	三明寺交差点 東側	北から来た車が早曲がりする。集合場所待っている間に整列が道路にはみ出ることもある。ポール2本設置が必要。	ガードポスト設置	県	田主丸中学校 対策済
③	(主)浮羽草野久留米線	隈	隈地区の横断歩道が東にあるが、西側にも横断歩道を設置し、通勤の車のスピード抑制をほしい。	横断歩道予告標示並直し、取締り指導実施(うきは署) 交差点部のカラー舗装	県、警察	田主丸中学校 対策済

【田主丸小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	県道菅原豊城線、 市道T280号線	国道210号線近く、十の上横付近	雲雀川沿いの県(県道菅原豊城線)から国道210号線田主丸町豊城の交差点までを登校時刻に抜け道として利用している車が多く、児童と接触する可能性がある。	外側線位置変更 ポストコーン設置	県、警察	田主丸中学校 対策済

【北野小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(主)久留米筑紫野線	ブルーベリーの店や感謝のからあげ屋の前	横断歩道が犬島バス停のところにはないので、横断歩道や信号機を設置してほしい。	検討中		北野中学校
②	市道K590号線、K218号線	小学校学童側の十字路	造出方面の児童が通学路にしているが、横断歩道がない。見通しが良いのでスピードを出してくる車が多いので、タイミングよく横断するのが、大変危険である。横断歩道を設置してほしい。	安全指導	学校	北野中学校 対策済
③	(主)久留米筑紫野線、 市道K590号線	元ローン、古賀登骨院の前の十字路	信号無視をする車が多く、危険である。監視カメラの設置を希望したい。	路面標示及び交差点部のカラー舗装	県	北野中学校 対策済
④	市道K218号線	西側校門前道路	校門に続く道だが、道幅が狭く、車が通ると大変危険である。	交通規制	警察	北野中学校 対策済

【弓削小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道K52号線	上弓削通学路	道がせまく、ビニールハウスが多いため見通しが悪く児童の登下校に注意が必要。	グリーンベルトの設置	市	北野中学校 対策済
②	市道K2号線	6区から2区へとむかう道路	道がせまく横に用水路がある、車の通行も多いため児童が非常に通りにくい。	グリーンベルトの設置	市	北野中学校 対策済

【大城小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道K765号線、K510号線、 K9号線	船堀地区の横断歩道 (北野町大城569-18付近)	見通しがよい道路ではあるが、自動車スピードを落とさずに通過することがある。横断歩道の表示が消えていて、運転者や歩行者の意識の低下が懸念される。	横断歩道更新	警察	北野中学校 対策済
②	市道K765号線、K486号線、 K505号線	船堀地区の横断歩道 (北野町大城576-1付近)	見通しがよい道路ではあるが、自動車スピードを落とさずに通過することがある。横断歩道の表示が消えていて、運転者や歩行者の意識の低下が懸念される。	横断歩道更新	警察	北野中学校 対策済

【城島小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	県道坊所城島線	戸塚北のお堂前	ここはスクールバスの停車場になっているが、道路を渡ってこなければならぬ児童がいる。	路面標示	県	城島中学校 対策済
②	市道J63号線、J852号線	浮島保育園横	見通しの悪いT字路で車が来ているか分かりにくい。	注意喚起用のぼり旗設置 道路改良工事	市	城島中学校 対策済
③	県道城島三瀬線	アスタラビスタ前県道701号	交通量が多いため、生徒が通学のため道路横断に危険が伴う。	路面標示	県	城島中学校 対策済
④	市道J130号線、J133号線	高山製作所付近	ゆるやかなカーブとなっており、歩行・自転車通学生が車から見えづらく危険である。	検討中		城島中学校
⑤	(主)佐賀八女線、 市道J323号線	千代島自動車そば横断歩道	田から歩行者や自転車横断する際に車道の状況がわかりづらく、接触事故が起きている。	交差点内のカラー舗装	県	城島中学校 対策済
⑥	県道城島三瀬線、 県道柳川城島線、市道J4号線	楡津信号交差点	個人宅の草木があり信号が見えにくく危険である。	草木の伐採	県	城島中学校 対策済
⑦	県道柳川城島線	城島体育館近く横断歩道	交通量が多く、生徒の通学時に車が止まらない。少しカーブしており、車のスピードが速い。	路面標示	県	城島中学校 対策済
⑧	市道J174号線	浮島・平成橋からJA倉庫まで	道路と路肩の境がわかりづらく、ガードレールもないため通学生が転落する可能性がある。	外側線設置	市	城島中学校 対策済
⑨	県道城島三瀬線	学校門の前の歩道	瓦材のタイルを使用しており、雨天時に通学生がすべって転倒する可能性がある。	滑り止め舗装	県	城島中学校 対策済

【江上小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	県道江島筑後線	馬場神社前道路	見通しが悪く、歩道が狭い。	路面標示 ポストコーン設置	県	城島中学校 対策済

【犬塚小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(主)三瀬上陽線、 市道M1241号線	久留米市立三瀬中学校北側T字路(三瀬町玉満2705 付近)	学校前道路の歩道から県道をまたぐ横断歩道が設置してあるが、車がスピードを出して通行することがある。横断者からは左右とも死角になりやすく、横断していた生徒が車と接触する事故も起きている。	標識移設 横断歩道及び交差点部のカラー舗装	県、警察	三瀬中学校
②	市道M1241号線、 I245号線	学校前道路 (三瀬町玉満2705付近)	学校前の道路で、抜け道として車の通行も多い。特に三瀬生涯学習センターから学校に向かう際は、道路が大きくカーブしているため、車の接近がわかりづらく、ヒヤリとすることも多い。	路面標示等設置	市	三瀬中学校 対策済

【三瀬小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	県道城島三瀬線	塚崎	交通量が多い道路の、歩行者用の路側帯が狭く、横断歩道まで安全に歩いていくことができない。	路側帯幅	県	三瀬中学校
②	(主)久留米柳川線	早津崎	西鉄ストア付近の道を横断する際、横断歩道がないので歩行者や自転車が危険。	区画線更新	県	三瀬中学校 対策済
③	市道M1080号線	高三瀬	弓頭神社から道路に出る道の、停止線や止まれる文字が消えている。また、カーブミラーが無い。左からの歩行者や自転車の見通しが悪い。	停止線の更新 路面標示更新、カーブミラーの設置	市、警察	三瀬中学校 対策済
④	市道M53号線	三瀬町高三瀬路地(三瀬町高三瀬1139付近)	住宅街の中の道路であり、狭くカーブが多いため、見通しが非常に悪い。住民や抜け道として車や自転車の通行も多く、自転車通学の生徒が、自転車の高齢者とカーブで接触する事故が起きている。	カーブミラー設置	市	三瀬中学校 対策済

【西牟田小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道M1555号線	西牟田小学校正門から762号線へ向かう交差点	停止線と「止まれ」の文字が消えている。	路面標示 停止線の更新	市、警察	三瀬中学校 対策済
②	市道M1544号線	西牟田小学校北側道路	グリーンベルトや白線が消えかかっている。	外側線の設置	市	三瀬中学校 対策済
③	県道古賀十八線	本町信号から762号線へ左折する道路	路側帯の白線が消えかかっている。	停止線の更新 区画線及び路面標示の更新	県、警察	三瀬中学校 対策済
④	市道M1518号線	89号線交差点 (株)アイメックから東へ向かう道路	通学路であるが、道幅が狭いので、車とすれ違う際、危険である。	カラー舗装	市	三瀬中学校 対策済
⑤	市道M1283号線、M1297号線、 M1585号線	JA三瀬カントリー北川十字路 (久留米市三瀬町西牟田1088付近)	車のスピードが出やすい2車線の直線道路に交わる細い路地から出てくる通学生徒 が事故に遭いやすい。	路面標示	市	三瀬中学校 対策済

※ 備考内について、空欄箇所は対策案に対する計画準備、用地交渉、整備中の状況。

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、福岡国道事務所、久留米県土整備事務所、久留米市（道路整備課・田主丸総合支所・北野総合支所・城島総合支所・三瀬総合支所）、久留米警察署、うきは警察署