

# 通学路対策箇所図(津福小学校)

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、小学校  
・道路管理者  
・久留米警察署

⑥ 視界も悪く、一時停止や速度減速のための  
ハンプもないので、正門付近が危険。



＜対策メニュー＞  
・路面標示等設置【市】[令和3年度対策済]

④ グリーンベルトがほぼ消えており、境  
界が分かりづらい。また通行量も多く、  
道路幅も狭いため危険。



＜対策メニュー＞  
・踏切内のカラー舗装更新【県】  
[令和4年度対策済]

② 学校までのグリーンベルトがない。途  
中で切れている。



＜対策メニュー＞  
・カラー舗装【市】[令和3年度対策済]

⑤ 歩道が狭く、木が歩道の邪魔をし  
ている。また、その先の橋で歩道が  
切れている。グリーンベルトもない。



＜対策メニュー＞  
・検討中

① グリーンベルトはあるものの、幅が狭  
く、見通しが悪い。朝の交通量も多い。



＜対策メニュー＞  
・検討中

③ 横断歩道がなく、向かいの道路に行  
くときに危険。



＜対策メニュー＞  
・路面標示【市】[令和4年度対策済]



— — : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所