

# 通学路対策箇所図(津福小学校)

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、小学校  
 ・道路管理者  
 ・久留米警察署

⑥ 視界も悪く、一時停止や速度減速のための  
 ハンプもないので、正門付近が危険。



<対策メニュー>  
 ・路面標示等設置【市】[令和3年度対策済]

④ グリーンベルトがほぼ消えており、境  
 界が分かりづらい。また通行量も多く、  
 道路幅も狭いため危険。



<対策メニュー>  
 ・踏切内のカラー舗装更新【県】  
 [令和4年度対策済]

② 学校までのグリーンベルトがない。途  
 中で切れている。



<対策メニュー>  
 ・カラー舗装【市】[令和3年度対策済]

⑤ 歩道が狭く、木が歩道の邪魔をし  
 ている。また、その先の橋で歩道が  
 切れている。グリーンベルトもない。



<対策メニュー>  
 ・検討中

① グリーンベルトはあるものの、幅が狭  
 く、見通しが悪い。朝の交通量も多い。




<対策メニュー>  
 ・検討中

③ 横断歩道がなく、向かいの道路に行  
 くときに危険。



<対策メニュー>  
 ・路面標示【市】[令和4年度対策済]



— — : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所