

R4年度 通学路合同点検 対策箇所一覧表

令和5年3月末時点

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	西国分小学校 市道 E127号線	学校東門前の道路	R4年度から第2学童保育所ができたため、同時刻頃に100名程度の児童が東門から出て道路を渡っているが、スピードを落とさず侵入してくる車があり危険。	路面標示の新設・更新 カラー舗装	市	諏訪中学校 対策済

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	荘島小学校 県道 (一)一丁田久留米停車場線 市道 B617号線	JR高架線下の歩道	歩道の上に大きな柱や電柱があるため、人が余裕をもって通れない。交通量も多く、車道を通る車と接触する危険性がある。	ポストコーンの設置	県	城南中学校 対策済

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	南薫小学校 市道東櫛原A368号線	ながまつ商店前 (東櫛原町1401-7付近)	学校付近の、西から国道3号線に抜ける道路で、道路幅が狭い上に交通量が多い。グリーンベルトが設置されているが、車同士が離合する際に進入している。	区画線、路面標示の更新	市	櫛原中学校 対策済

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	長門石小学校 市道 A159号線 A145号線	学校東側の消防団倉庫前	児童が横断する際に横断歩道がないため危険	停止線の更新	市・警察	城南中学校
②	長門石小学校 市道 A125号線 A109号線	農協前信号から北側100メートルの美容室「piano」前交差点	児童が道路を横断する際に、信号がないため危険。車の通りも多い。	横断歩道、停止線の更新	警察	城南中学校 対策済

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	東国分小学校 県道 (主)久留米筑後線	ドラッグストアモリ高良内店前 (高良内町2818-1付近)	令和4年3月、1年女子がトラックと接触事故。手を挙げて横断中にトラックの後方にひっかけられる。	路面標示設置	県	明星中学校 対策済
②	東国分小学校 県道 藤山国分一丁田線	久留米大学医療センター前ローソンの前	朝夕の交通量が多く、横断が危ない。	安全指導	学校	明星中学校
③	東国分小学校 市道 E4号線	上川原交差点から久大線踏切まで	道幅が狭く交通量が多い。	路面標示	市	明星中学校
④	東国分小学校 市道 E248号線	学校裏、東西に走る高良川沿い	道幅が狭く、川底までの高さもある中で、切り立っており、転落した場合に危険。	転落防止柵の設置	県	明星中学校 対策済
⑤	東国分小学校 市道 E304号線	国分五差路の信号北側	筑邦銀行周辺の2つの道から県道752号線に抜ける車が多く、一時停止がないため危険。	区画線更新	市	明星中学校
⑥	東国分小学校 市道 E248号線	高良川沿い 下川原～国分町上川原	ガードレール等がなく落下の危険性がある。	安全指導	学校	明星中学校
⑦	東国分小学校 県道 御井諏訪野線	附設正門前の横断歩道	正門前の横断歩道に信号機が設置されていないため、特に登校時にバス停から横断歩道を渡る際に生徒と車が接触する危険性がある。附設前の県道を日頃から利用している方は気を付けていただいているが、それ以外の方は状況がわからずクラクションを鳴らされることもある。	安全指導	学校	明星中学校
⑧	東国分小学校 県道 御井諏訪野線	附設正門前の側溝	側溝のコンクリート蓋の不具合。蓋と蓋の継ぎ目が経年劣化により不具合があり(継ぎ目の広がりや蓋の落ち込みがある)、歩行者が躓いたり自転車の利用者が転倒する危険性がある。	損傷部分のコンクリート蓋の補修	県	明星中学校

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	御井小学校 県道 (主)久留米筑紫野線 市道 G585号線 G587号線	御井旗崎3丁目12-8 龍クリーニング前交差点	4箇所の横断歩道に設置の歩行者用信号8個必要のうち、2個が未設置となっている。	信号設置	警察	良山中学校 対策済
②	御井小学校 県道 (主)久留米筑紫野線	旗崎交差点	グリーンベルト上に柱があり、歩行の際に、児童が車道にはみ出してしまい危険	検討中		良山中学校
③	御井小学校 県道(主)久留米筑後線	JR高架線下の歩道	下り坂が非常に長く自転車のスピードが出る。注意喚起の看板が設置されているものの非常にスピードが出るため危険。度々、交通事故が発生している。	ポストコーン設置	県	良山中学校

NO.		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	南小学校	藤田日吉町線	南龍堂前の横断歩道 (南1丁目433-1付近)	昨年度新しくできた駐車場の出入口と横断歩道が重なっており、横断を待つ児童が危険。	検討中		牟田山中学校

NO.		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	山川小学校	市道 G608号線	山川野口町 久留米東郵便局前交差点付近	抜け道となっており、スピードを緩めることなく進入する車が多い。 昨年度、通学中の児童との接触事故発生。	路面標示設置(済) 停止線の更新 安全指導	市・警察・学校	良山中学校
②	山川小学校	市道 G147号線	山川追分2丁目 イエローハット裏道	歩道橋とつながる通学路だが、道幅が狭く、通勤者の抜け道となっており、スピードを出す車が多く危険。	カラー舗装	市	良山中学校
③	山川小学校	市道 F197号線 市道 509号線	山川追分2丁目 (権藤写真館前及び山川コミュニティセンター前)	旧210号線の歩道が狭く危険。 また、コミセン前は山側からスピードを緩めず降りてくる車が多く危険。	カラー舗装	市	良山中学校

NO.		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	上津小学校	市道 D5-1号線	本山2丁目16-18付近	交通量が多い。車が歩行者を無視して、我先に上津バイパスに抜ける道に出ようと する。	カラー舗装	市	青陵中学校 対策済
②	上津小学校	国道 3号 県道(主)久留米立花線	県道と国道が交わる交差点	県道から国道に出る車が多く、国道の歩道から県道を横断するのが危険。(国道に 出るために急に曲がる車がある。)	・横断歩道、停止線、外側線の更新 ・グリーンベルトの更新 ・防護柵設置	国・県・警察	青陵中学校
③	上津小学校	市道野伏間上津D4号線	上津荒木川沿い (上津町2008-25付近)	上津荒木川沿いのフェンスや欄干が低く、転落の可能性がある。	安全指導	学校	青陵中学校

NO.		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	高良内小学校	市道 E731号線	船底橋南側歩道 (高良内町2777-11番地付近)	道幅が狭く、川側にガードレール等がなく、安全面に課題がある。また、夏の時期に は、雑草が伸び、歩道と川岸の斜面との境が分かりづらく危険	検討中		明星中学校
②	高良内小学校	県道(主)久留米筑後線	陸上自衛隊久留米駐屯地と聴覚特別支援学校の間の 道東側	横断歩道がないため渡りにくい。 交通量も多く、危険。	安全指導 区画線設置	県・学校	明星中学校 対策済
③	高良内小学校	市道 E383号線 市道 E375号線	高速道路横の側道・十字路①	抜け道となっており、普段から交通量が多く、スピードも速い。特に登下校時間帯に 車が多くなっており、車2台が離合するのが精一杯の箇所も少なくない。 横断歩道の白線も見えづらい。	路面標示設置	市	高牟礼中学校
④	高良内小学校	市道 E375号線 市道 E389号線	高速道路横の側道・十字路②	抜け道となっており、普段から交通量が多く、スピードも速い。特に登下校時間帯に 車が多くなっており、車2台が離合するのが精一杯の箇所も少なくない。 横断歩道や停止線が薄くなっている。	横断歩道、停止線の更新 路面標示等更新	市・警察	高牟礼中学校
⑤	高良内小学校	市道 E396号線 市道 E449号線	高速道路横の側道・十字路③	抜け道となっており、普段から交通量が多く、スピードも速い。高速道路の上を通る脇 道との交差点となっており、また上り坂となっており、見通しが悪い。 横断歩道、一時停止線が消えているため危険。	停止線の更新 路面標示設置	市・警察	高牟礼中学校
⑥	高良内小学校	市道 E59号線 市道 E396号線	高速道路横・高良川の側道・交差点	抜け道となっており、普段から交通量が多く、スピードも速い。高良川沿い抜け道と なっており交通量が多い。不規則な四差路で見通しが悪い。	路面標示等更新	市	高牟礼中学校

NO.		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	山本小学校	県道(主)浮羽草野久留米線	セブンイレブン山本店前の信号つき交差点	カーブミラーの鏡面に凹み有。県道から左折して学校へ入る車両からは、学校前の 道路が写っておらず角度の修正が必要。	カーブミラー更新・角度調整	市	屏水中学校
②	山本小学校	市道 F55号線	学校南側に続く山辺の通学路(西泉)	道路の両端に表示や縁石等がないため、歩行者が誤って、道路脇の側溝や段差の ある畑に落下する危険性がある。	視線誘導標 ガードレール	市	屏水中学校
③	山本小学校	市道 F55号線 F54号線	柳坂リハビリテーション病院北側道路の十字路付近の 道路	路上の「止まれ」「一時停止」「横断歩道」が剥がれ落ちているため危険。	停止線等更新 路面標示等更新	市・警察	屏水中学校
④	山本小学校	市道 F244号線 F55号線	柳坂樋並木途中の十字路	路上の「交差点注意」「路側帯」「安全地帯」が剥がれ落ちているため危険。	外側線等更新	市	屏水中学校
⑤	山本小学校	県道(主)浮羽草野久留米線	県道151号線沿い(歩行者用のグリーンベルト表示や 白線)	西～東約2km間の「グリーンベルト」「白線」が消えかかっており、危険性が高まって いる。	外側線等更新	県	屏水中学校 対策済
⑥	山本小学校	市道 F55号線	西泉お宮前の小さな橋(大谷川) (山本町耳納986-2あたり)	橋の幅が狭く、橋の両端にガードレール等が設けられていないため、大谷川に転落 する恐れがある。	安全指導	学校	屏水中学校 対策済

NO.		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	安武小学校	県道 武島白口線	武島白口線安武小前交差点	白線・グリーンベルトはあるが、道幅が狭く、車が離合するときは白線内に侵入することがある。	路面標示設置	県	筑邦西中学校 対策済
②	安武小学校	県道 武島白口線	武島白口線から久留米柳川線にでるところ(安武の信号付近)	白線・グリーンベルトはあるが、道幅が狭く、車が離合するときは白線内に侵入することがある。	路面標示設置	県	筑邦西中学校 対策済
③	安武小学校	市道 B760号線	天心幼稚園付近のクレーク	クレークと道路の間にガードレール等がなく、滑り落ちる危険性がある。	検討中		筑邦西中学校

NO.		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	荒木小学校	市道 C53-1号線 C3号線	ミニストップ前の交差点	交差点に信号がなく、電信柱もあり、横断中の児童が分りにくい。また、交差している両道路とも直線で、車のスピードが出やすく危険である。	路面標示設置	市	荒木中学校 対策済
②	荒木小学校	市道 C5号線	松枝医院横	信号がなく、道幅も狭い。車との間隔が取れない。	停止線更新、デリネーター設置(済) 路面標示	市・警察	荒木中学校
③	荒木小学校	県道 荒木停車場線	川原文章堂前の線路側歩道	遮断機から曲がる歩道からの横断、横断から遮断機までにおいて、車道も歩道も狭い。信号の設置もない。	ポストコーンの設置	県	荒木中学校 対策済
④	荒木小学校	市道 C542号線	ヤマト運輸の前 荒木町荒木1139-1あたり)	抜け道になっている道路で車の往来が多く、工場や営業所も付近に多いので、大型車の侵入も多い。	路面標示設置	市	荒木中学校 対策済
⑤	荒木小学校	市道 C551号線	荒木小1の門前道路	午前7時から午前9時の間は、許可車以外は進入禁止だが、守られていない。	取り締まり継続	警察	荒木中学校 継続中
⑥	荒木小学校	市道 D6号線	藤吉設備前道路 (荒木町荒木1981-2)	209号線に出る道路で、車の行き来が多く、スピードをかなり出している。	交通規制(済) カラー舗装	市・警察	荒木中学校
⑦	荒木小学校	市道 D505号線	藤吉橋付近 (藤光町975付近)	通学路の横からすぐに川沿いに入っていくことができる。	安全指導	学校	荒木中学校 対策済
⑧	荒木小学校	県道(主)久留米筑後線	(有)ショウエイ環境荒木事業所前 (荒木町藤田1082番地付近)	歩道が片側のみとなっており、歩道に向かって横断する際の横断歩道がなく危険である。	検討中		荒木中学校

NO.		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	大善寺小学校	市道 B715号線	夜明上地区の用水路 (大善寺町夜明926-1付近)	道路と用水路の境目が遠くから見ると分かりづらく、低学年女子児童が下校中誤って転落し顎と前歯を打撲する事故が起きている。	転落防止柵設置	市	筑邦西中学校 対策済

NO.		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	青峰小学校	市道 E410号線 市道 E7-1号線	高良内団地、青峰団地に向かう道路とその交差点	高良内団地、青峰団地へ向かう道路はカーブかつ上り坂となっていて、見通しが悪い。そのため、ドライバーもカーブに気を取られることがあり、交差点では信号もないため、下ってくる自転車と交差することがあり危険。	路面標示更新	市	高牟礼中学校

NO.		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	水分小学校	県道(主)久留米浮羽線	草抜橋西側道路沿い南側の白い柵 (田主丸町野田820-1付近)	歩道と畑の段差が1m以上あり白い柵が途中までで終わっている。昨年、低学年児童が畑へ落下した。	転落防止柵の延長	県	田主丸中学校 対策済
②	水分小学校	県道 殖木入地甘木線	県道585号、殖木信号北側250m地点	「横断歩道」「停止線」「横断歩道あり」の路面標示が消えかけている。	横断歩道、停止線の更新、予告表示の追加 路面標示更新	県・警察	田主丸中学校 対策済
③	水分小学校	市道 T905号線	国道210号線、殖木付近エネオス江藤石油(株)東交 差点から南側50m地点のカーブ	新築住宅の外壁が高く、対向車や歩行者を確認できないので危険	検討中		田主丸中学校
④	水分小学校	市道 T56号線	田主丸化成南側、用水路の橋(交差点)	道路とガードレールの間が空きすぎているので、子どもが落ちそうで危険。 用水路の水の流れは速い。	検討中		田主丸中学校
⑤	水分小学校	市道 T56号線	水分小学校児童通用西門前	児童通用西門近くの横断歩道や停止線、歩道の区画線が消えかけているため危険。	横断歩道、停止線、予告表示の更新(済) 外側線の更新	市・警察	田主丸中学校

NO.		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	北野小学校	県道(主)久留米筑紫野線	大島バス停前の横断歩道 (北野町中2601付近)	利用する児童、大人も多い横断歩道であるが、交通量が多く、トラックを含め、速度をあげて走行する車が非常に多いため、危険。	路面標示設置	県	北野中学校 対策済
②	北野小学校	県道(主)久留米浮羽線 市道 K143号線	十郎丸住宅の路地と県道81号線へ入る道路。 (北野町十郎丸1682-1付近)	路地から出る人や車と、県道81号線から入る車がぶつかる危険がある。	安全指導	学校	北野中学校 対策済
③	北野小学校	市道 K138号線	(有)キタエイ付近無花果畑のカーブ	無花果畑に青いネットがかけてあり、視界が悪い。	路面標示設置	市	北野中学校
④	北野小学校	市道 K218号線	小学校北側の田んぼの中の通学路	スピードを上げて通行する車が多い。	路面標示設置	市	北野中学校
⑤	北野小学校	市道 K218号線	JAみいから小学校正門に向かう通学路	JAみいから小学校運動場南端までが道路幅狭小で、車が離合する際、グリーンベルトに入ってきて危険。	道路拡幅整備予定	市	北野中学校

NO.		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	大城小学校	県道 上高橋善導寺停車場線	大城小学校から赤司方面への歩道	グリーンベルトが消えかかっている。	グリーンベルト更新	県	北野中学校
②	大城小学校	市道 K3号線	稲敷地区の一方通行の道路	横断歩道がない。路側帯もないため、歩行者や運転者への意識付けが必要。 横断歩道設置の地域要望あり。	検討中		北野中学校

NO.		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	金島小学校	県道 富多大城線	県道富多大城線 萩尾耳鼻科付近横断歩道	信号機がない三叉路で、住宅の壁や電柱により見通しが悪い。	路面標示設置	県	北野中学校 対策済
②	金島小学校	県道 富多大城線	県道富多大城線 専弥寺付近交差点	歩道にわたる横断歩道がなく危険	検討中		北野中学校

NO.		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	城島小学校	県道 坊所城島線	ライジングの近くの山の井川 入道淵橋	山の井川の堤防に子どもたちが簡単に乗り越えられるコンクリートではなく、欄干がない。	安全指導	学校	城島中学校 対策済
②	城島小学校	市道 J341号線	洋菓子工房ラ・ベ北側用水路	柵もなにもないため、子どもが落ちる可能性がある。	防護柵の設置	市	城島中学校
③	城島小学校	市道 J129号線	ラペから入った遊歩道の先の山の井川(城島歩道大橋)	山の井川の堤防に子どもたちが簡単に乗り越えられるコンクリートではなく、欄干がない。	安全指導	学校	城島中学校 対策済
④	城島小学校	県道 坊所城島線	ライジング前的大通り	城島から下田大橋に抜ける道路で、大きな車の通日も多く、スピードも速い。	グリーンベルト設置	県	城島中学校 対策済
⑤	城島小学校	県道(主)佐賀八女線	原口医院近くの歩道	城島から下田大橋に抜ける道路で、大きな車の通日も多く、スピードも速い。 歩道が狭い箇所がある。	グリーンベルト設置	県	城島中学校 対策済

NO.		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	青木小学校	市道 J5号線 ※J170号線側	上青木758～上青木817付近四差路	道路が狭い上、変則的な四差路となっているため、見通しが悪い。グリーンベルトの設置はあるが、生活道路でもあるため、脇道から車が出てくることが多く危険。	停止線更新及び標識移設(済) 路面標示設置	市・警察	城島中学校
②	青木小学校	市道 J5号線	上青木944～上青木344付近四差路	東側に伸びる見通しの良い広い道路と、カーブして見通しの悪い道路との交差点で、スピードを出す車が多い。夕方は交通量も多くなり、下校中の通行が危険。	検討中		城島中学校
③	青木小学校	市道 J5号線	江島309～江島312付近	道路幅員が狭小となっている箇所や歩道が整備されていない箇所があり、自動車及び歩行者通行が危険。	検討中		城島中学校

NO.		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	西牟田小学校	市道 M1518号線	(株アイメックから東に向かう道路)	道路幅が狭いため、車とすれ違う際に危険である。	グリーンベルト設置	市	三瀬中学校

NO.		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	犬塚小学校	県道（主）佐賀八女線	ハイジア歯科 西側 (三瀬町玉満2308-1付近)	新しい住宅の増加に伴い、横断する児童の増加。	検討中		三瀬中学校
②	犬塚小学校	市道 M1247号線	納骨堂	学校裏手の農業用水路が、田植えの時期は水嵩が増し、危険	検討中		三瀬中学校

※ 備考内について、空欄箇所は対策案に対する計画準備、用地交渉、整備中の状況。

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、福岡国道事務所、久留米県土整備事務所、久留米市(道路整備課・田主丸総合支所・北野総合支所・城島総合支所・三瀬総合支所)、久留米警察署、うきは警察署