


# 通学路対策箇所図（青木小学校）



①点減信号が設置されているが、交差点の北西側にブロック塀や植え込みがあるため視界が悪い。



<対策メニュー>

・防護柵設置、路面標示【市】[R5年度対策済]

②点減信号が設置されているが、交差点の東側が狭い。このため児童生徒の待機(待避)場所がなく、車が離合する際は大変危険である。



<対策メニュー>

・検討中