


通学路対策箇所図（上津小学校）



①道幅が狭く、立体的な道路形状になっているため、車の離合が難しく、グリーンベルト内に車が進入して離合している。



<対策メニュー>

・路面標示、ラバーポール設置【市】[R5年度対策済]

②道幅が狭く、朝は通勤量で交通量が多い上、祐誠高校の自転車通学の生徒も通っているため、児童がグリーンベルトを通ることができず、自動車と自転車の両方と接触する危険がある。



<対策メニュー>

・道路改良【県】