


通学路対策箇所図（小森野小学校）



①交通量が特に多い交差点であるため、危険である。



<対策メニュー>

・草木の剪定【県】[R5年度対策済]

②筑後川堤防から降りてきて、車からは直線道路でありスピードが出やすい道路である。しらゆりの塀が高く、交差点のミラーの見辛さも危険。



<対策メニュー>

・路面標示【市】