


通学路対策箇所図（南薫小学校）



2. 路側帯が狭く、児童の通学路である表示等もない、狭い道路ではあるが朝の通勤時にスピードを出した車が通る。



<対策メニュー>

・路面標示・外側線新設【市】

3. 幹線道路からの抜け道として利用されており、非常に交通量が多い。昨年度一灯式信号が撤去され、さらに危険な状態となった。



<対策メニュー>

・検討中