

R6年度 通学路合同点検 対策箇所一覧表

令和7年3月末時点

No	小学校区	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備考
1	日吉小学校	県道久留米停車場線	通町5丁目横断歩道	車や自転車の通行が多く、登下校の児童も多数おり、横断時に危険である。	舗装更新	対策済
2	南薫小学校	市道A369号線	榑原中学校北側通学路	路側帯が狭く、児童の通学路である表示等もない。狭い道路ではあるが朝の通勤時にスピードを出した車が通る。	路面標示・外側線新設	
3	南薫小学校	県道久留米小郡線 市道A410号線 市道A411号線	五穀神社北交差点	幹線道路からの抜け道として利用されており、非常に交通量が多い。昨年度一灯式信号が撤去され、さらに危険な状態となった。	検討中	
4	鳥飼小学校	市道B136号線	鳥飼小学校正門から出て、江南中に向かう途中	交通量が多い。歩道が狭いことや家が建っているため死角になることで、歩行者にとっても、自動車運転者にとっても見通しがとても悪い。	区画線移設	
5	鳥飼小学校	市道B210号線 市道B211号線	大隈公園西側の交差点	交通量が多い。とまれの標識はあるが、道路の印字が消えかかっていることもあり、交通事故につながる可能性もある。また、家が建っているため死角になることで、歩行者にとっても、自動車運転者にとっても見通しがとても悪い。	路面標示更新	
6	鳥飼小学校	市道C3号線・市道C51-1号線	小立野踏切から北に200Mの押しボタン式信号の交差点	通勤時間帯は交差点内を通過する車両が多く、事故も多発しているので、交差点を横断する児童を車両が巻き込む恐れがある。	歩道新設	
7	東国分小学校	市道E4号線	上川原交差点から久大線踏切まで	道幅が狭く、交通量が多い。	カラー舗装	
8	東国分小学校	市道E53号線 市道E294号線	日吉神社横の細道・国分交番横	横断する児童が多いが、横断歩道がない。	停止線更新(対策済) 進入禁止標識移設	
9	東国分小学校	市道E54号線	国分幼稚園前道路・交差点	道幅が狭く、交通量が多い。	路面標示新設	
10	東国分小学校	市道E266号線	国分町谷交差点から北側	道幅が狭く、交通量が多い。2年前に本校児童がひき逃げ事故に遭っている。	カラー舗装	
11	御井小学校	県道御井諏訪野線	学校南側正面信号	交通量及び児童の登下校数も多いが、坂道で鳥居があるため車から信号が見えにくくなっている。児童の飛び出しも多い。	視覚障害者用音響信号の設置 路面標示・外側線更新	対策済
12	御井小学校	市道F522号線 市道F117号線	良山中学校南西交差点	グリーンベルトと横断歩道が接続していないため、横断歩道ではない場所を通過している児童がいる。	検討中	
13	御井小学校	県道御井諏訪野線	附設付近の県道:県道750沿	附設前県道の路面標示(白線等)が薄く、運転手に認識されていない。白線のみでは危険度が低く感じられる。	横断歩道更新	
14	上津小学校	県道久留米筑後線	「二軒茶屋」信号から県道86号に入った坂道	児童は基本的に登下校時は歩道橋を利用しているが、信号待ちの車が多く並んでいる場合、歩行や自転車で横断する人が死角となる。	看板設置	
15	上津小学校	県道藤山国分一丁田線	藤山三差路	市道から県道に出るときに見通しが悪く危険である。南から来た児童は、横断歩道の位置関係から県道を2回渡る必要がある。	交差点改良事業予定	
16	高良内小学校	市道E59号線 市道E396号線	高良川沿いの側道と高速道路側道の交差点	車道沿いに住む児童が通学路まで出る際に利用している。高速道路側道は久留米市街地への抜け道になっており、交差する高良川沿いの側道も含めて、通勤や通学の車の交通量が多い。昨年度まで設置されていた点滅信号が撤去され、高良川沿いの車道には停止線があるが消えかかっており、設置されているカーブミラーなども見づらい。過去には車同士や車とバイクの事故等が起きている。	路面標示	
17	高良内小学校	市道E375号線 市道E383号線	高速道路南西側の側道と住宅街側からの交差点	通学路として利用している道路から高速下のトンネルに続く交差点。3の箇所と同様、久留米市街地への抜け道となっており、交通量は少ないが速度超過の車が多くみられる。交差点の横断歩道や停止線、注意喚起の道路の文字も消えかかっている。「止まれ」の標識も樹木で隠れており、見づらい。	停止線更新	

No	小学校区	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備考
18	山本小学校	県道善導寺停車場耳納線	工事中箇所から浮羽草野久留米線	道幅が狭く、登下校中の交通量が多い。県道151号線との交差点は見通しが悪く危険である。	検討中	
19	草野小学校	県道浮羽草野久留米線	草野町草野▼学校正門前の溝	溝に蓋がない。そのため、正門から横断歩道に渡る時に、溝に歩行者が落ちて怪我をする危険がある。	通学路ではないため対象外	対策済
20	草野小学校	市道F403号線	草野町草野▼体育倉庫北の市道の側溝	市道の側溝のふたが落ちている。そのため、側溝に歩行者が落ちて怪我をする危険がある。	蓋改修	対策済
21	安武小学校	市道B271-1号線	県道754号線の井上自動車付近から東へ入る道沿いの用水路	かなり深い用水路があり、フタもガードレール等もなく、落ちる危険性がある。	通学路ではないため対象外	対策済
22	安武小学校	県道久留米城島大川線	安武小学校前信号	T字路の横断歩道が3か所とも白線が消えかかっているため危険である。	横断歩道等更新	対策済
23	安武小学校	市道B753号線 市道B769号線	上野地区 ビニールハウス付近	十字路。抜け道として使う車も多い。	通学路ではないため対象外	対策済
24	安武小学校	市道B6号線	津福駅以西の道路	交通量が非常に多く、スピードを出す車も多い。	カラー舗装	
25	荒木小学校	市道D6号線	久留米筑後線1980-7横の交差点から西に入り、次の交差点を経てディサービス袖横から209号線に出る道路	209号線への抜け道となり、交通量が多い。道幅が狭く、途中に変形の交差点もあるため見通しも悪い。にもかかわらずスピードを落とさない車が多く、登下校時や放課後など、周囲を歩く児童と接触すればいずれの事故が頻発しているとのことで、著しく危険である。近くに居住している保護者からも、相当強い要望が出ている。	路面標示新設	
26	荒木小学校	県道荒木停車場線	荒木町1418付近新幹線とJRの高架下	歩道が狭い上、横断歩道を渡る際には車の交通量が多く危険。	横断歩道等更新	対策済
27	善導寺小学校	市道G54号線	木塚簡易郵便局の西側	通学路となっているが、幅員が狭く、通過車両が多いため危険。車両に対する注意喚起をしてほしい。	路面標示設置、外側線更新	
28	津福小学校	市道C216号線	津福今町675-18先から津福今町624-11番地先まで	車が多いため児童は安全な左側を通行しているが、グリーンゾーンが右側にある。	外側線更新	
29	津福小学校	市道C249-1号線	津福校区コミセン付近	歩道が左右両側にあるものの、クランクを境に路側帯が右から左へ変わる。クランクの角に倉庫があり、見通しがわるい。ミラーが設置されているが、雨の日などは横断する児童が見えづらい。	路面標示更新、区画線移設、ラバーポール設置	対策済
30	船越小学校	県道甘木朝倉田主丸線	県道甘木朝倉田主丸線	歩道がなく、児童の登下校の際に非常に危険。	歩道設置	
31	水分小学校	県道久留米浮羽線 市道T612号線	西小田草抜き橋付近	登下校時間帯の車の通りが多いうえ、バイパスへの抜け道にもなっていてスピードを出す車が多い。上り坂でカーブしている道のため、見通しも悪く、横断歩道もない。	ポストコーン設置	対策済
32	水分小学校	県道金川田主丸線	観音様のある吉田の通り	道が狭いわりに、浮羽バイパスへの抜け道としてスピードを出す車が結構多く危険。	検討中	
33	水分小学校	市道T60号線 市道T477号線	げんらん橋から浮羽バイパスへ出る道	げんらん橋からバイパスへ渡る道に横断歩道も信号もなく、車の出入りが多いので渡るのが危険。	路面標示・横断指導線更新	対策済
34	水分小学校	市道T417-1号線	正門前の橋(両側)	短い橋ではあるが、ガードレールもなく、特に冬季は滑りやすく川に転落する可能性あり。	検討中	

No	小学校区	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	備考
35	水分小学校	市道T417-1号線	正門を出てすぐ右の川沿いの道	ガードレールが2か所途切れている。4月に生徒が転落した。	検討中	
36	竹野小学校	県道浮羽草野久留米線	隈	隈地区の横断歩道が東にあるが、西側にも横断歩道を設置し、通勤の車のスピード抑制をしてほしい。	速度規制標識設置	
37	弓削小学校	市道K2号線	旧JA・弓削小前通学路	車が離合できないくらい道幅が狭く、通学中の児童との接触の恐れがある。	路肩拡幅	
38	城島小学校	県道城島三猪線	竹屋の前の通り	通学路で子どもたちが竹屋前の通りを渡らないといけなのに、横断歩道がない。	路面標示	対策済
39	城島小学校	県道城島三猪線	城島中学校前	道路の交通量が多い上、商業施設の駐車場に出入りする車も多く、多くの生徒が利用する横断歩道付近で車の動きが複雑になり、道路横断時に大変危険である。	ポストコーン設置	対策済
40	青木小学校	市道J62号線	城島町四郎丸264-1周辺	コウセイ薬局前の北側の細い道路から交差した道路に児童が飛び出してくることがあり、危険である。 (コミセンに飛び出し表示の依頼済)	路面標示(「学童注意」、交差点マーク) 交差点部の外側線更新	対策済
41	青木小学校	県道久留米城島大川線	城島町青木島36-22周辺	朝の登校時に一時筑後川沿いの細い道路を歩かなければならない。帰りは学童。	安全指導	対策済
42	青木小学校	市道J5号線	城島町西青木472-1～492-1～503-3～722付近	道路幅が狭くカーブが多い。また、四つ角、三つ角も多く、見通しの悪い道路である。ところどころに飛び出し注意等の看板も設置されているが、他にも危険と思われる箇所は多い。	路面標示(対策済) 一時停止移設	
43	西牟田小学校	市道M1607号線	大坪地区 田んぼの中の道	もともと道幅が狭いうえに、アスファルトが古くなってはがれ落ち、通学にも支障が出ている。	検討中	
44	西牟田小学校	古賀十八線	古賀十八線付近 (西牟田駅～県道瀬高久留米線付近)	道幅が狭く、歩行者と車両の接触の恐れがある。路側帯も狭く、白線が消えかかっている。	道路改築事業予定	
45	犬塚小学校	市道M1号線 市道M1272号線	犬塚駅東側の点滅信号	点滅信号はあるが見通しが悪く、交通事故の危険が考えられる。	検討中	
46	犬塚小学校	市道M1号線	県道の五差路(佐賀八女線)	五差路になっており見通しが悪いので交通事故の危険が考えられる。	検討中	
47	三猪小学校	県道本村田川線	三猪駅付近点滅信号～三猪保育園にかけた路側帯	路側帯の白線がすべて消えていて、歩行者の安全が確保できていない。	外側線更新	対策済
48	三猪小学校	県道城島三猪線	城島三猪線 原田入口バス停付近横断歩道	横断歩道の待機場所が、民家の敷地内になっている上、横断歩道に行くまでの歩道が大変狭い。	横断歩道移設	対策済
49	三猪小学校	市道M1080号線 市道M1358号線	弓頭神社脇から城島三猪線への道路	「止まれ」の標識はあるが、主要道路の車の往来が見えにくい。歩道まで出てきて左右確認をしないといけないため、児童と接触しそうになる。	路面標示設置	
50	三猪小学校	県道城島三猪線 市道M1071号線	ACEホーム展示場脇から城島三猪線への道路	「止まれ」の標識はあるが、主要道路の車の往来が見えにくい。歩道まで出てきて左右確認をしないといけないため、児童と接触しそうになる。	ポストコーン設置	対策済

※ 備考内について、空欄箇所は対策案に対する計画準備、用地交渉、整備中の状況

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、福岡国道事務所、久留米県土整備事務所、久留米市(道路整備課・田主丸総合支所・北野総合支所・城島総合支所・三猪総合支所)、久留米警察署、うきは警察署