

# 通学路対策箇所図(大善寺小学校区)

**【対策検討メンバー】**  
 ・教育委員会、小学校、中学校  
 ・道路管理者  
 ・久留米警察署

① 水深が深い。梅雨時には増水して道路との境が分からなくなる。



＜対策メニュー＞  
 ・安全指導【学校】[平成25年度対策済]

⑥ 一部整備済みであるがカーブで見通しが悪い。路線的に歩道がなく、交通量が多い。



＜対策メニュー＞  
 ・歩道整備【県】  
 ・安全指導【学校】[平成25年度対策済]

⑧ 踏切の中が狭い。生徒の登下校時の交通量も多い。



＜対策メニュー＞  
 ・踏切内の歩道確保【市】  
 [平成28年度対策済]

② 横断歩道はあるが、車のスピードが速い。



＜対策メニュー＞  
 ・横断歩道の更新【警察】  
 ・区画線、路面標示の更新【県】  
 [平成25年度対策済]

⑦ 横断歩道はあるが、信号機がない。交通量が多く、車のスピードが速い。



＜対策メニュー＞  
 ・横断歩道の更新【警察】  
 [平成25年度対策済]

④ 道幅が狭く、交通量が多い。



＜対策メニュー＞  
 ・カラー舗装【市】  
 [平成24年度以前対策済]

⑤ 簡易な踏切である。




＜対策メニュー＞  
 ・カラー舗装【県】  
 [平成24年度以前対策済]

③ 変則5叉路の交差点で見通しが悪い。交通量が多い。



＜対策メニュー＞  
 ・路面標示の更新【県】  
 [平成24年度以前対策済]



— — — — — : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所