

久留米市内の通学路対策箇所一覧表(平成25年度合同点検)

令和4年1月末時点

【西国分小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(一)御井諏訪野線	野中町5叉路東側約100m	道路が緩やかにカーブしており、東へ向かう車からは、前方を歩く人が見えにくい。	区画線の 신설、路面標示	県	対策済

【荘島小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(補)国道264号バイパス	松ヶ枝町交差点	R264バイパスの開通により佐賀方面からの交通量が急激に増加している。	安全指導	学校	対策済

【日吉小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道D127号線	ホテルエンナン東側	道幅が狭く、交通量が多い。	区画線の引き直し	市	対策済

【篠山小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道A365号線	東櫛原	道幅が狭く、見通しも悪い。車のスピードが速い。	カラー舗装、路面標示、縁石設置	市	対策済
②	市道A52号線	日之出町交差点	南北の道路が2車線と1車線の変則的な交差点で、信号無視の車両が多く、事故が多発している。	取締り強化	警察	対策済
③	(主)久留米基山筑紫野線	城南中学校前正門横横断歩道	横断歩道の信号機に街路樹が茂り、シグナルを一部塞いでいるため、ドライバーから信号が見えにくい。	街路樹の剪定	県	対策済

【京町小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道B806号線	大石町、豆津橋東	見通しが悪く、横断歩道がない。	カラー舗装、路面標示	市	対策済
②	(補)国道264号バイパス	大石町、マックスバリュ大石店交差点	道路を乱横断している。	安全指導	学校	対策済
③	市道A1号線	梅林寺横JRガード下歩道	歩道(自転車通行可)が坂道になっているため、加速のついた自転車同士、自転車と歩行者の接触事故が起きている。	バリカー、ポストコーン設置	市	対策済
④	市道A1号線	長門石橋歩道(車道)	橋は片側1車線で車の通行量も多い。歩道は狭く、自転車が専用で走れるところもない。車道を自転車で走るとは危険である。	車線割の明確化	市	対策済

【南薫小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道A368号線	東櫛原町地藏堂角	交通量が多く、路幅の狭い角は車の離合も難しい。	路面標示、カーブミラーの設置	市	対策済

【鳥飼小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道B136、B137号線	学校正門横から北側道路に抜ける道路	抜け道になっており、交通量が多い。見通しが悪い。	区画線の引き直し、路面標示	市	対策済
②	市道B129号線	学校南門から男橋・女橋に抜ける道路	抜け道になっており、交通量が多い。見通しが悪い。	区画線の引き直し、路面標示	市	対策済
③	市道B126号線	江南中学校入口の交差点	「交差点あり」の路面標示はあるが、一旦停止の交通規制がなく、歩行者・自転車・自動車のいずれも一旦停止をしない。また、近くにJRの踏切があり、道路も狭く、通勤・通学時間帯は歩行者・自転車・自動車が入り混じっている状況である。	横断歩道の更新 区画線の更新、路面標示、カラー舗装	警察、市	対策済

【小森野小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道H541号線	学校前の道路、旧派出所前交差点付近	見通しが悪い。路側帯がない箇所がある。	区画線の 신설、路面標示	市	対策済

【金丸小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(直)国道209号	国道209号	交通量が多い。	安全指導	学校	対策済

## 【東国分小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(一)藤山国分一丁田線	筑邦銀行付近	交通量が多く、道路状況が複雑である。	横断歩道・区画線の引き直し、路面標示	警察、県	対策済
②	市道E148号線	宮園交差点から東に入った三叉路	交通量が多い。	区画線の引き直し、路面標示	市	対策済
③	市道E288号線	堀川バス東バス停付近	見通しが悪い。	路面標示、カーブミラーの更新	市	対策済
④	市道E6号線	北島交差点	交通量が多く、工事のため変則的である。	安全指導	学校	対策済
⑤	市道E331号線	明星保育園付近の道路	交通量が多く、坂道である。出会い頭の事故が多い。	カーブミラーの新設 路面標示	市	対策済
⑥	(一)藤山国分一丁田線	日吉神社前の横断歩道	交通量が多く、見通しが悪い。	区画線の引き直し、路面標示	県、市	対策済
⑦	市道E4号線	上川原信号から小学校方面の道路	交通量が多く、路側帯も狭い。車のスピードが速い。	路面標示	市	対策済
⑧	市道E53号線	国分交番付近四つ角から田中内科医院先の道路	抜け道になっており、交通量が多い。見通しが悪い。	路面標示、カーブミラーの新設	市	対策済

## 【御井小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道F117号線	良山中学校南門から南側に延びていく市道	通行規制の時間帯でも、進入してくる車がある。道幅も狭い。	取締りの強化	警察	対策済
②	市道F115号線	上記の場所から200m西側の市道	通行規制の時間帯でも、進入してくる車がある。道幅も狭い。	カラー舗装	市	対策済
③	市道F110号線	良山中学校正門から北側に延びていく市道	道幅が狭く、歩道もない。交通量が多く、傾斜の付いたカーブが数箇所ある。	路面標示	市	対策済
④	(主)浮羽草野久留米線	山川町～山本町豊田にかけて	道幅が狭く、交通量も多い。	路面標示、側溝改修	県	対策済

## 【南小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道D269号線	学園通り(正門)から金丸川へ抜ける道	通行規制の時間帯でも、進入してくる車がある。	取締りの強化、路面標示	警察、市	対策済
②	市道D189号線	西町交差点から津福今町へ抜ける道	抜け道になっており、交通量が多い。車のスピードが速い。	取締りの強化、路面標示、カラー舗装	警察、市	対策済
③	(一)藤田日吉町線	西町交差点の北側30m交差点	西町交差点に向かう、南行き道路が渋滞している場合に、西側の市道から入る車が北側の状況を確認しないまま県道に飛び出す。	安全指導	学校	対策済
④	市道D371号線	久留米特別支援学校南西角の交差点	双方からの見通しが悪く、飛び出し等の可能性がある。	区画線の更新 交差点の明確化	市	対策済

## 【合川小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道A568号線	楽市楽座210裏(和泉)	横断歩道と信号機がない。	ゾーン30の実施	警察、市	対策済
②	市道A470号線	枝光橋付近(市の上)	抜け道になっており、交通量が多い。	区画線の引き直し、路面標示、カラー舗装	市	対策済

## 【山川小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道G54号線	大郎原時間帯一方通行違反車両	通行規制の時間帯でも、進入してくる車がある。	取締りの強化、 路面標示	警察、市	対策済

## 【上津小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(直)国道3号 (主)久留米筑後線	(主)久留米筑後線と国道3号との交差点 (二軒茶屋バス停南側 横断歩道付近)	道路拡張により交通量が急激に増加している。 国道に出ようとする車が常時横断歩道上に停滞しており、歩行者に注意が行き届いていない。	路面標示	県	対策済
②	(主)久留米立花線	青陵中学校正門前の道路	抜け道となっており車のスピードが速い。正門前はカーブで危険。	区画線の更新、路面標示	県	対策済
③	市道E510号線	青陵中学校西門に入る曲がり角	県道から右折した道路も狭く、カーブミラーも見えにくい。	区画線の更新、カーブミラーの調整	市	対策済

## 【高良内小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(主)久留米筑後線	明星中学校正門前道路	道幅が狭く、抜け道となっており、交通量が多い。正門左側は民家があるため左方向からの車の通行の見通しが悪い。	路面標示	県	対策済
②	(一)藤山国分一丁田線	医療センター東右折路	中学校からの下校時に左折する場合、鎌水交差点方面からの車両を確認しにくく、車のスピードも速い。	安全指導	学校	対策済
③	市道E395号線	高速道路横の側道、交差点	交通量が多く、道幅が狭い。	路面標示	市	対策済

## 【宮ノ陣小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道H469号線	学校～五郎丸間歩道	道幅が狭く、歩道も狭い。東からは進入禁止であるが、違反車両がある。	路面標示	市	対策済
②	市道H308号線	学校～宮ノ陣校区コミセン～光寿苑間道路	道幅が狭く、交差点の見通しが悪い。	カラー舗装	市	対策済
③	市道H2号線	パークタウン付近の道路	道幅が狭く、交通量が多い。特に旧宮ノ陣薬局前、パークタウン入口の明治クリーニング前は保護者が立って横断させるにも大変注意が必要である。	区画線の更新、路面標示	市	対策済
④	市道H469号線	五郎丸駅前の道路及び5叉路付近	道幅が狭く、交通量が多い。通学時には時間帯規制もあるが、車のスピードが速い。歩道は狭く、車両が離合する際には、接触の危険もある。5叉路は道路の主従や優先が分かりにくい。	区画線の更新、路面標示	市	対策済
⑤	(主)久留米小郡線 市道H231号線	アルカディア付近から高架下付近	信号機はあるが、交通量が多い。高架下は特に道幅が狭い。アルカディアの駐車場付近には死角があり、ビジネスパークの南の池付近も不審者の警戒が必要である。	区画線の更新、路面標示	県、市	対策済
⑥	(補)国道322号	若松の交差点付近	交通量が多い。朝は小郡方面からの車が、交差点の手前でショートカットで右折し、宮ノ陣方面の本道に入る際も一旦停止せずに子供が通る歩道を勢いよく横切って抜けて行く。	街路樹剪定、路面標示	県、市	対策済

## 【山本小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(主)浮羽草野久留米線	柳坂区(柳坂バス停付近) 下野区(元池田エネオス石油店)	標識が老朽化して、見にくい。	標識の更新	警察	対策済
②	市道F259号線	宮園・西泉区(セブンイレブンより東側)	横断歩道、スクールゾーン表示が消えかけている。	横断歩道の更新、路面標示	警察、市	対策済
③	(一)善導寺停車場耳納線	屏水中学校正門前道路	路側帯はあるが、歩道と車道の区別がない。交通量が多く、車のスピードが速い。道路がカーブし、用水路が併設しているため危険。また、農作業の車が駐車していると、自転車の通行には危険。	視線誘導標の設置、路面標示	県	対策済
④	市道F318号線	屏水中学校西側の道路	道路に併設されている用水路は幅が広く水量も多い。また、蓋がなく、夕方以降は街灯もないために危険である。	ガードレールの新設	市	対策済

## 【草野小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(主)浮羽草野久留米線	県道「山辺道」の通学路	道幅が狭く、交通量が多い。車のスピードが速い。	区画線の更新、カラー舗装	県	対策済

## 【安武小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(一)武島白口線 市道B361号線	武島(大山入口付近)	道幅が狭い。	路面標示 カラー舗装	県市	対策済
②	(一)武島白口線	西鉄安武駅、安武小方面入口付近	道幅が狭く、交通量が多い。	区画線の更新、路面標示	県	対策済

## 【荒木小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(一)荒木停車場線	荒木町荒木 鹿児島本線横の三叉路	道幅が狭く、路側帯もない。横断歩道の歩行者溜りに電柱が立っており見通しが悪い。	路面標示	県	対策済
②	(一)宮本荒木線	立小路公民館東	踏切を含む変則四つ角であり、登校時間帯は通勤、通学の混雑ポイントになっている。また、大型車両の通行も多い。	安全指導	学校	対策済
③	(直)国道209号線	荒木中学校東	道幅が狭く、歩道がない。横断歩道はあるが信号機がないため、車両の流れの間隙を縫って横断している。	安全指導	学校	対策済
④	(一)荒木停車場線	荒木保育園東	交通量が多く、歩道がない。白線は片側のみ。	区画線の更新、路面標示	県	対策済
⑤	(一)宮本荒木線	立小路公民館西	交通量が多く、両側に白線はあるが大変狭い。	路面標示	県	対策済
⑥	市道C6号線	立小路公民館と鷲塚公園の間	交通量が多く、歩道は片側のみ。ガードレールや縁石がない。	区画線の更新	市	対策済
⑦	市道C3号線	荒木町荒木5387付近	交通量が多く、両側に白線はあるが大変狭い。	区画線の更新、路面標示	市	対策済

## 【大善寺小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道B673号線	黒田用水路	水深が深い。梅雨時には増水して道路との境が分からなくなる。	安全指導	学校	対策済
②	(一)宮本荒木線	大善寺団地北側横断歩道	横断歩道はあるが、車のスピードが速い。	横断歩道の更新、区画線・路面標示の更新	警察、県	対策済
③	(一)中津白口線	大橋(橋)付近	変則5叉路の交差点で見通しが悪い。交通量が多い。	路面標示の更新	県	対策済
④	市道B61号線	元HottaMotto横、濱田歯科前交差点付近	道幅が狭く、交通量が多い。	カラー舗装	市	対策済
⑤	(一)宮本荒木線	大善寺1丁目踏切	簡易な踏切である。	カラー舗装	県	対策済
⑥	(主)久留米柳川線	県道柳川線玉垂宮付近～県道柳川線	一部整備済みであるがカーブで見通しが悪い。路線的に歩道がなく、交通量が多い。	安全指導 歩道整備	学校 県	対策済
⑦	市道C7号線	ニュータウンセブンイレブン前横断歩道	横断歩道はあるが、信号機がない。交通量が多く、車のスピードが速い。	横断歩道の更新	警察	対策済
⑧	市道C56号線	御塚古墳前踏切	踏切の中が狭い。生徒の登下校時の交通量も多い。	踏切内の歩道確保	市	対策済

## 【善導寺小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(直)国道210号	屏水中学校前道路と国道との交差点	交通量が多い。歩道橋があるが、道路を横断する。また、近くに信号機もあるが、遠回りとなるため、この場所を横断している。自転車が横断するには信号機もなく危険である。	安全指導	学校	対策済
②	(直)国道210号	善導寺町勿体島付近	交通量が多い上、歩道がなく、路側帯も狭い。	安全指導	学校	対策済
③	市道G218号線	旧鎮西橋付近	交通量が多い。	区画線更新	市	対策済

## 【大橋小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道G482号線	周辺が田畑の通学路	周辺に民家がなく、有事に人目につかない。交差点で一時停止をしない車が多い。通学路の横に大きな水路がある。	取締りの強化、区画線の 신설、路面標示	警察、市	対策済
②	(直)国道210号	大橋町常持付近	道幅が狭い上、交通量が多く、車のスピードが速い。路側帯も狭い上、生垣が出てきている。	民家への剪定指導	国	対策済

## 【青峰小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道E420号線	青峰小学校正門前から高良内団地の中を通る道路	道路の両側に車が駐車しているため、道幅が狭く、見通しも悪くなっている。	カラー舗装、安全指導	市、学校	対策済

## 【津福小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(主)久留米柳川線	津福駅付近	交通量が多い。	安全指導	学校	対策済
②	(一)安武本国分線	JR鹿児島本線から野屋敷信号・新堀信号付近まで	道幅が狭く、交通量が多い。	安全指導	学校	対策済
③	(直)国道209号バイパス	津福今町西・十二軒屋西・南野信号	交通量が多く、車のスピードが速い。	安全指導	学校	対策済

## 【水縄小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(主)浮羽草野久留米線	益永信号東側の白壁付近	路側帯が広く、車に停車されると見通しが悪い。	取締りの強化、路面標示、安全指導	警察、県、学校	対策済
②	(主)浮羽草野久留米線	石垣観音寺東側付近	道路がカーブしているため、見通しが悪く、車のスピードが速い。	路面標示、安全指導	県、学校	対策済
③	(主)浮羽草野久留米線	森部消防格納庫付近	見通しが悪く、車のスピードが速い。	路面標示、安全指導	県、学校	対策済

## 【田主丸小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道T424号線	学校正門前東西道路	通行規制の時間帯でも、進入してくる車がある。道幅が狭く、路側帯も狭い。	取締りの強化、カラー舗装	警察、市	対策済
②	(一)金川田主丸線 (直)国道210号	あけぼのや横の交差点 田主丸総合支所信号の交差点	交通量が多い上、道幅が狭く、信号もない。南側の交差点は信号はあるが、国道から入る車、出る車、小中学生で混雑している。	停止線の更新、路面標示	警察、県	対策済
③	(一)三川田主丸線	Aコープ横の交差点	カーブミラーの方向が悪く、北側から来る車が見えない。また、車の方向からも歩行者等が見えない。	安全指導	学校	対策済
④	市道T4号線	至誠塾前の交差点	点滅信号があるが、赤点滅で一旦停止しない車が多い。	安全指導	学校	対策済

## 【水分小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道T56号線	小学校西側正門前道路	道幅が狭く、交通量が多い。	横断歩道設置	警察	対策済
②	(主)久留米浮羽線	古川にかかる草抜橋西側	交通量が多い。道路がカーブしているため、見通しが悪い。	減速マーク	県	対策済
③	(一)殖木入地甘木線	殖木県道交差点	交通量が多い。横断歩道はあるが、信号機がない。	横断歩道の更新、路面標示	警察、県	対策済

## 【竹野小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(主)浮羽草野久留米線	大慶寺から駐在所までの歩道	交通量が多い。道幅が狭く、歩道もない。側溝の蓋が割れている。	側溝蓋の補修	県	対策済

## 【川会小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(直)国道210号 (一)竹野志塚島線	小学校前交差点付近	交通量が多い。道路がカーブしているため、見通しが悪い。	道路拡幅計画の検討中 ※拡幅計画は長期計画のため、当面は安全指導にて対応	県、学校	対策済

## 【柴刈小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道T129号線	鹿狩地区	見通しが悪く、道幅が狭い。	安全指導	学校	対策済
②	市道T2号線	竹松地区から平木地区までの道	周辺に民家がなく、有事に人目につかない。車のスピードが速い。	安全指導	学校	対策済

## 【弓削小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(主)久留米筑紫野線	農協前バス停横断歩道	交通量が多く、車のスピードが速い。	路面標示	県	対策済

## 【北野小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(主)久留米浮羽線	千代島～コスモス街道交差点	道幅が狭く、歩道もない。交通量が多く、カーブした坂道で見通しが悪い。	路肩整備工事中	県	
②	(主)久留米筑紫野線	スーパーサニー前信号付近	横断待ちの時、私道を左折する車が多く、今山信号方向へ向かう子供の待機場所がない。通り抜け禁止の看板を設置したにもかかわらず、未だ通り抜ける車が多い。	安全指導	学校	対策済
③	(主)久留米浮羽線	ルナ美容室前	道幅が狭く、歩道もない。交通量が多く、道路がカーブしているため、見通しが悪い。	区画線の新設(済) 道路拡幅計画の検討中	県、市	市:対策済
④	市道K54号線	江口区 長福寺付近水路	用水路にガードレールがない。梅雨時に増水すると危険。	区画線の新設	市	対策済
⑤	市道K249号線	北野公民館付近水路	水路に柵がない。農繁期には増水し、流れも速くなる。	防護柵の新設	市	対策済
⑥	(主)久留米筑紫野線	大島バス停～からあげ感謝付近	歩道がなく、路側帯も狭い。交通量が多く、車のスピードが速い。	カラー舗装	県	対策済
⑦	市道K65号線	彼坪方面～両筑苑入口の3つ角	三叉路に植木があり、見通しが悪い。	路面標示	市	対策済
⑧	市道K59号線	コスモス街道交差点(北野天満宮～丸三団地入口)	両方向とも坂道になっており、コスモス街道を通行する車が見えにくい。	路面標示	県、市	対策済
⑨	(一)豊田北野線	北野天満宮前T字路	道路の主従が明確ではない。カラー舗装が消えかかっている。	カラー舗装	県、市	対策済
⑩	(主)久留米筑紫野線	明善寺入口横断歩道	交通量が多く、道路がカーブしているため、見通しが悪い。	路面標示	県	対策済
⑪	市道K53号線	十郎丸 さわやかコスモス館先 牟田～リベルテ付近	用水路が増水すると道路との境が分からなくなる。道幅も狭い。	防護柵視線誘導標設置	市	対策済
⑫	市道K294号線	高山商店への出入口	見通しが悪く、道幅が狭い。	区画線の更新、路面標示	県、市	対策済

## 【大城小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(一)上高橋善導寺停車場線	大城橋北側	大城橋完成に伴い交通量が急増している。歩道・横断歩道はあるが歩行者用信号がない。	信号機設置	警察	対策済
②	市道K237号線	北野学園通りのガード下	ガード下で見通しが悪く、道幅が狭い。車と接触の恐れ。	カーブミラーの設置	市	対策済
③	市道K72号線	塚島の点滅信号付近	抜け道となっており、車のスピードが速い。点滅信号があるが接触等が起きている。	区画線の更新	市	対策済

## 【金島小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(一)富多大城線	鏡区	広い歩道が道路左側から途中で道路右側になり、幅員も狭い路側帯になる。児童は交通量の多い道路を2回は横断している。	区画線の新設、路面標示	県	対策済

## 【城島小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(主)佐賀八女線 市道J4号線	城崎橋付近の5叉路	交通量が多く、変則的な5叉路の交差点になっており、通学路もゆがんだルートになっているため、横断が難しい。	区画線の新設	市	対策済

## 【江上小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(一)宮本大川線	江上上交差点	道路が鋭角に交差し、道幅も狭い。	横断歩道の更新、区画線の更新、路面標示	警察、県	対策済

## 【青木小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	(主)久留米城島大川線	青木大橋から高津の堤防	道幅が狭く、自動車とすれ違う時には、自転車のみならず歩行者も通行するのに危険が伴う。	安全指導	学校	対策済

## 【浮島小学校区】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道J179号線	馬洗い場跡	馬洗い場跡が農業用水路に向かって下り坂に併設されており、フェンス等もない。	注意喚起標識の設置	市	対策済
②	市道J13号線	浮島幹線道路	交通量が多い。	路面標示	市	対策済
③	市道J63号線	小学校前農業用水路	雨量が多い時、路面近くまで増水し濁流となる。ガードレール、フェンス等は設置されているが、切れ目もある。	カラー舗装、安全指導	市、学校	対策済
④	市道J63号線	保育園前通り	保育園の送迎の車と児童の登下校が重なっている。	安全指導	学校	対策済
⑤	市道J14号線	点滅信号交差点	交差点付近は家の影となり、見通しが悪い。また、抜け道になっており、交通量が多い。	カラー舗装	市	対策済

※ 備考内について、空欄箇所は対策案に対する計画準備、用地交渉、整備中の状況。

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中学校、福岡国道事務所、久留米県土整備事務所、久留米市（生活道路課・田主丸総合支所・北野総合支所・城島総合支所・三瀬総合支所）、久留米警察署、うきは警察署