

H26年度 通学路合同点検 対策箇所一覧表

【莊島小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	(一)一丁田久留米停車場線、市道B104号線	莊島小交差点(明治通り)	コンビニの駐車上の入口で、歩行者、自転車、自動車が交差し危険である。	安全指導	学校	対策済

【日吉小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	市道A267号線	通外町通り	道幅が狭く、交通量が多い。	安全指導	学校	対策済

【金丸小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	国道209号	六反畠信号(NTTビル横)	交通量が多く、見通しが悪い。 右左折する車の量も多い。	安全指導	学校	対策済
②	市道D2号線	福岡南美容専門学校南西側交差点	抜け道になっており交通量が多く、車のスピードも速い。	カラー舗装 安全指導	市 学校	対策済
③	国道209号	小頭町横交差点	交通量が多く、車のスピードも速い。 右左折の車も多く、信号無視の車も多い。	取り締まり強化	警察	対策済

【東国分小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	市道E53号線	高崎橋南側から点滅信号までの道路	競輪場方面から高崎橋を渡ると坂になっており、見通しが悪い。	カラー舗装 路面標示 安全指導	市 学校	対策済

【南小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	市道D52,D334号線	教育センター南側道路と変則T字路	双方からの見通しが悪く、飛び出しの可能性がある。 歩道は片側のみで、自転車通行可の標識はない。	区画線更新、路面標示	市	対策済
②	市道D307-1,D318号線	中学校南側の変則十字路	道幅が違う十字路で見通しが悪く、双方からの見通しが悪く、飛び出しの可能性がある。	区画線更新、路面標示	市	対策済

【上津小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	(主)久留米筑後線	上津小運動場入り口の県道久留米筑後線	運動場入り口付近は見通しが悪く危険である。 通学時間帯は交通量も多い。	安全指導	学校	対策済
②	(主)久留米立花線	県道82号の狭く緩やかなカーブの連続(三号線より青陵中まで)	道幅が狭く、カーブが多い。 交通量及び通学生徒が多く危険であり、大変見通しが悪い。	路面標示	県	対策済
③	(主)久留米立花線 市道E10号線	高速道路の下	高速道路の下がうす暗い。	防犯灯の更新、増灯 区画線	その他 市	対策済
④	(一)藤田日吉線	本町交差点から荒木に向かう県道758号 松本橋付近	交通量が多く、横断歩道が車から見えにくい。	安全指導	学校	対策済

【山本小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	(主)浮羽草野久留米線	放光寺区～高棟～下野区～柳坂区～東泉区(県道草野線の両側の速度標識)	速度制限の標識が劣化及び傾きにより見えにくい。	標識更新	警察	対策済

【荒木小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	市道D5号線	荒木町荒木15区 蒼塚池東部道路	交通量が多く、歩道がなく道がカーブになっている為、歩行者が運転手から見えにくい。	カラー舗装	市	対策済
②	(主)瀬高久留米線 市道C551号線	荒木町荒木9区 荒木駅西側五差路	駅近くの五差路周辺は、交通量も多く歩道もない為、危険である。	カラー舗装	市	対策済
③	市道C624号線	荒木中学校正門付近	・中学校正門から出てすぐ左への坂道は、コーナーが3つ続き、自動車との出会い頭が危険。 ・正門正面の長い坂道は白線が片側しかなく、住宅の間の路地から自動車の進入に気づきにくい。	安全指導	学校	対策済

【善導寺小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	市道G56号線	与田信号から北側水路	長時間雨が降ると水が溢れ出し、道路と溝の区別がつかなくなるため、ガードレールが途切れている部分が危険である。	防護柵設置	市	対策済
②	市道G54号線	小学校西側道路変則四つ角	変則四つ角であるため、児童が何度も横断する必要があり、危険である。	カラー舗装 区画線更新	市	対策済
③	市道G54号線	木塚へ向かう道路の転落防止柵	転落防止柵の柱が2本破損している。	転落防止柵補修	市	対策済
④	市道G253号線	レジデンス竹下北側の農道	水路横にガードレールがない。	防護柵等設置	市	対策済
⑤	(一)上高橋善導寺停車場線 飯田「重森耳鼻科」前の道路	飯田「重森耳鼻科」前の道路	交通量が多く、スピードを出す車も多く、横断歩道がないので危険である。	安全指導	学校	対策済
⑥	不動川の管理用道路	JA東部支店北西にある不動川横	未舗装のうえガードレール等もない部分がある。	安全指導	学校	対策済

【水縄小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	(主)浮羽草野久留米線	県道沿い長寿園入り口	豪雨のとき、泥水が流れ込み車道が寸断される。	安全指導	学校	対策済

【田主丸小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	市道T975号線	田主丸町殖木	大規模工場の操業に伴う通勤車両の急激な増加。	横断歩道設置	警察	対策済

【柴刈小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	(主)久留米浮羽線	竹松地区から早田地区までの道	歩行者のための白線及び横断歩道がない。	安全指導	学校	対策済
②	(一)三川田主丸線	三本木地区	歩行者のための白線がない。	区画線更新	県	対策済

【弓削小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	(主)久留米筑紫野線 り前	久留米筑紫野線(53号)ドックストアモリ前	大型スーパーの前の十字路で、人・車の往来が非常に多いが、横断歩道、信号がない。	安全指導	学校	対策済

【北野小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	(主)久留米筑紫野線	大島バス停北側(九州防災システム～三ビシショウゆ)	道路と田んぼとの落差が1～2メートルあり危険である。	安全指導	学校	対策済

【金島小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	(一)富大大城線	染区	横断できる信号まで歩道がなく車と接触する恐れがあり危険である。	路面標示	県	対策済

【下田小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	(主)諸富西島線	下田大橋北岸堤防の小田橋	堤防道路幅員より狭く、欄干の高さが低く転落の恐れがある。	欄干の高さを基準値にする	県	対策済

【青木小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	市道J5,J162号線	青木校バス停前	横断歩道がなく横断するのに危険である。 交差点の両側に建物があり、見通しが悪い。	路面標示	市	対策済

【犬塚小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道M2,M56,M1374号線	三潴総合体育館北西の交差路付近(下 犬塚)	点滅の信号はあるが、見通しが悪く、道幅が狭く危険である。	路面表示、自発光交差点録設置	市	対策済

【三潴小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道 早津崎大犬塚線	田川東新道	横断歩道がなく危険である。 交差点で一時停止しない車が多く危険である。	安全指導	学校	対策済
②	市道M1073号線	三潴小学校南側	路側帯が狭く危険である。	カラー舗装	市	対策済
③	市道M1074号線	田川西信号東に入る	交通量が多く、信号機がないので横断するのに危険である。 道路も狭く危険である。	区画線、路面標示更新	市	対策済
④	(一)宮本大川線	塚崎信号四つ角	青信号で進入して、すぐ次の信号機が赤信号の場合でも勢いで通過する車があり危険である。	取り締まり強化 安全指導 路面標示	警察 学校 県	対策済

※ 備考内について、空欄箇所は対策案に対する計画準備、用地交渉、整備中の状況。

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、福岡国道事務所、久留米県土整備事務所、久留米市(生活道路課・田主丸総合支所・北野総合支所・城島総合支所・三潴総合支所)、久留米警察署、うきは警察署