

H28年度 通学路合同点検 対策箇所一覧表

【莊島小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	市道B109,B110 交差点	莊島小学校南東の交差点	時間帯規制がかかっているが、許可のない車が進入している。また、南北に横断する際、見通しが悪く、危険な状況である。	安全指導	学校	対策済

【日吉小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	市道A5	萃香園前の通学路	両側通行区間について、危険な運転をする車が多い。路側帯が狭く危険である。	—	—	—

【篠山小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	市道A330,A337 交差点	篠山町沖食堂横交差点	歩道が狭く、学校から明善に向かうときに見通しが悪い。	区画線の見直し	市	対策済

【長門石小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	市道A145,A159 交差点	正門より東に100m先交差点	通学路になっているが、横断歩道がない。	安全指導	学校	対策済

【御井小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	市道F123	龍クリーニングから西側	道幅が狭く、交通量が多い。	区画線、カラー舗装	市	対策済
②	市道F131	高速道側道	道幅が狭く、交通量が多い。	カラー舗装	市	対策済

【高良内小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	市道E389	小学校西側から高速道側道まで	道幅が狭く、車が通ると歩行者との事故の危険性がある。	区画線、カラー舗装	市	対策済
②	市道E153,E382	小学校西側の南北路線	道幅が狭く、白線が消えかけている。	区画線、カラー舗装	市	対策済
③	市道E387,389	小学校東側	道幅が狭く、曲がりくねった道で見通しが悪い。	区画線、カラー舗装	市	対策済
④	市道E557	小学校南側	道幅が狭く、区画線もない。	—	—	—

【宮ノ陣小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	市道H4-1,H469	小学校西門から南	道幅が狭く、区画線もない。	区画線、カラー舗装	市	対策済
②	市道H469	小学校前踏切北側道路	正門前で電車、自転車等の交差の中を接近して登下校している。	安全指導	学校	対策済

【荒木小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	市道C5	マミーズゆうゆう荒木店～南部信用組合荒木支店	道幅が狭く、通り抜けの車が多い。	区画線、カラー舗装	市	対策済
②	市道C6	福德長南側の横断歩道から踏切	路側帯が狭く、交通量が多い。	カラー舗装	市	対策済
③	国道209号,市道C6,D5	高良台交差点	国道209号と交わる東側(東山交差点方面)の道路の路側帯が狭い。	(国、市)交差点改良、歩道設置 (市)カラー舗装(済)	国、市	

【大善寺小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	県道756号線 (中津白口線)	県道756号線 (中津白口線)	登校時に交通量が多く、スピードを出している車が多い。子ども一人位の幅しかない歩道が続く。	路面標示	県	対策済
②	市道B56	中学校前から筑西中学校前信号まで	道幅が狭く、歩行者や自転車の通行が困難。	歩道整備	市	対策済
③	市道C56	踏切からYショップ大善寺店まで	道幅が狭く、歩行者や自転車の通行が困難。	カラー舗装	市	対策済

【善導寺小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	市道G325	小学校東側	道幅が狭く、区画線もない。	区画線、カラー舗装	市	対策済

【津福小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	市道C250-1	校門前道路	道幅が狭い三叉路で、朝の交通量が多い。	路面標示 ラバーポール設置	市	対策済
②	県道755号線(安武国分線)交差点	県道755号線(安武国分線)交差点	見通しの悪い交差点(死亡事故発生)	横断箇所変更	県	対策済

【船越小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	市道T522,T65 交差点	市道T522,T65 交差点	バイパスに出る車が朝夕多く通るが、交差点にはカーブミラーがあるだけで、児童が横切るのが大変見えにくく。停止線も消えかかっている。	路面標示	市	対策済
②	市道T603,T604,606	小学校西側	日中は農作業の車が道沿いに並んで駐車されていて、児童の登下校中、対向車が来るとときは、見えにくくて危険である。	安全指導	学校	対策済

【田主丸小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	県道田主丸停車場線	中央橋付近	JR田主丸駅、田主丸中央病院へつながる道路であり、車の通行が多く、横断するのに危険である。	安全指導	学校	対策済

【水分小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	市道T56	市道T56	学校前からバイパスに抜ける道の自動車の交通量が多い。	路面標示	市	対策済

【竹野小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	県道151号浮羽草野久留米線	中原地区	県道の交通量が多い。道路の南側には歩道があり、県道の北側にいる児童が、歩道側に渡るとき危険である。	横断歩道設置	警察	対策済

【川会小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	市道T52-1,T185 交差点	牧1点減信号	点滅信号はあるが、南北に走る道路は朝の通勤時に交通量が多く、通行する車もスピードを出している。交差点付近は植木がうっそうと茂り、見通しも良くない。	路面標示	市	対策済

【北野小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	県道53号久留米筑紫野線	JAスタンド北側	横断歩道はあるが、車がスピードを出して走行するので危険である。	路面標示	県	対策済

【大城小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	市道K765	土居方面へ向かうカーブ	道がカーブになっており見通しが悪く、子どもが横断するのに横断歩道も付近がない。その上、土手から下っていく道路でスピードも出やすい。	路面標示、標識の設置	市	対策済
②	市道K72,K302 交差点	北野中グランドと第2北野学園の間にある交差点	自動車側から見ると左右の道が見えづらい。生徒の飛び出して何度も車と接触しそうになった。	路面標示	市	対策済

【金島小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	K397,K400 交差点	小学校東側	学校のすぐ横にある四つ角は、民地の敷地の一部が舗装されなく、雨天時には大きな水溜りとなり、児童がよけて通る状況であり、車が通るとき危険である。	道路拡幅	市	対策済

【城島小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	J3	三猪高校正門前	高校送迎の車が停まり、児童が通りにくく、避けて通るために、道端にはみ出たため危険。雨天時は一層車両が多い。	区画線、カラー舗装	市	対策済
②	J3,J134,J54,J124	椎津・城島・大依	児童の通学路において、道路幅員が狭いため、車両が通るときに事故の危険性がある。	区画線、カラー舗装	市	対策済

【江上小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	県道710号宮本大川線	江上上交差点から小学校まで	登下校時の交通量が多く、車との間隔が十分にとれないところが残されており、非常に危険である。	路肩整備	県	対策済

【浮島小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	市道J13	北の田四つ角	通勤時等自動車がスピードを上げて通過するため危険である。	路面標示	市	対策済

【西牟田小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	市道M155,M1544	小学校付近	路面標示及び路側帯の白線、カラー舗装がほぼ消えている。	区画線、カラー舗装	市	対策済

【犬塚小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	県道23号久留米柳川線	佐賀利交差点付近	自動車や自転車の交通量が多く児童が横断するための待機場所がない。交通量が多く歩道が狭く、段差もある。	安全指導	学校	対策済
②	県道佐賀八女線	県道佐賀八女線の五叉路	東西にはしる県道佐賀八女線は、道幅が広く歩道もあるが交通量が多い。五叉路を減速せずに、急に曲がってくる車がある。さらに北に抜ける道は狭く、歩行者(子ども)には危険を伴う。	安全指導	学校	対策済

【三猪小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備 考
①	県道城島三猪線	吉川建具工業付近	車がほとんど停まってくれず危険。	路面標示	県	対策済
②	県道三猪上陽線	池田牧場前交差点	信号機がなく、車が一時停止せずスピードを出していて危険。	セーフアイ設置	県	対策済
③	県道本村田川線 市道M1432 交差点	田川東と西牟田の境目の交差点	五叉路で、特に横断歩道もない。道幅も狭く、見通しも悪い。	樹木選定指導 安全指導	県 学校	対策済

※ 備考内について、空欄箇所は対策案に対する計画準備、用地交渉、整備中の状況。

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、福岡国道事務所、久留米県土整備事務所、久留米市(生活道路課・田主丸総合支所・北野総合支所・城島総合支所・三猪総合支所)、久留米警察署、うきは警察署