

通学路対策箇所図(善導寺小学校区)

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校、中学校
 - ・道路管理者
 - ・久留米警察署

①カーブで見通しが悪いため、西側(津遊川方面)から進行してくる車が、歩道にかなり入り込んで通っている。登下校中の児童との事故が心配される。



- <対策メニュー>
- ・カラー舗装【市】[平成30年度対策済]

②路側帯はあるものの、特に通学時、自家用車、徒歩生徒、生徒自転車の量に対して、踏切道の幅員が狭く、危険である。



- <対策メニュー>
- ・ガードレール取替による路肩拡幅【県】[令和元年度対策済]

