

H30年度 通学路合同点検 対策箇所一覧表

令和6年3月末時点

【篠山小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道A2	東櫛原町 (日産西側三叉路)	車やバイク・自転車等の交通量が多く、横断歩道が消えかかっている。	横断歩道更新	警察、市	対策済

【鳥飼小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道B52,B129	男橋・女橋交差点	抜け道になっており、交通量が多く、停止線や横断歩道等の道路標示が消えかかっている。	路面標示	警察、市	対策済

【小森野小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道H1	日吉神社前 (小森野5丁目)	道路が狭く、通学自転車等も通る。変則的な三叉路となっているため、自動車からも見通しが悪く、一旦停止を無視する車が多い。	路面標示 安全指導	市、学校	対策済

【金丸小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道D814	西鉄花畑駅南側高架下の橋付近(東側)	抜け道になっており、交通量が多いが、横断歩道がない。	信号機設置	警察	対策済

【東国分小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道E4	東国分小南側の道路	道幅が狭く歩道がないバス路線で、電柱の張り出し箇所が多く、交差した路地からの見通しも悪い。朝夕の交通量も多い。	安全指導	学校	対策済
②	市道E279	国分町谷交差点の北西部の道路	道が狭いが交通量は多く、車両が路側帯まではみ出してくる。	カラー舗装	市	対策済
③	県道藤山国分一丁田線	高良内町三叉路	見通しが悪く、カーブミラーもない。	カラー舗装 止まれ標識増設	県、警察	対策済

【御井小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道F110	良山中学校正門付近の坂道	下校の際に下り坂でスピードが出やすく、クランク形状で見通しが悪く危険。	減速帯設置	市	対策済

【南小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道D628-1	南小西側道路 (学園通り交差点から正門までの道)	登校時の時間帯規制中に進入する車がある。	取締り 安全指導	警察、学校	対策済

【荒木小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道C494	川原文章堂北側道路	横断歩道がなく、車の交通量も多い。	路面標示	市	対策済
②	県道宮本荒木線	JR踏切付近	道路幅が狭く、歩道に入る位置に緑線があるため、自転車通学者が歩道に入らず車と接触しやすい。	緑石切り下げ	県	対策済

【大善寺小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道B555、B557、B558	小学校周辺道路	道幅が狭いため、車と児童が接触しそうなことがあり、横断歩道や歩道の白線が薄くなって消えているところが多い。	カラー舗装、区画線更新 横断歩道更新	市、警察	対策済

【善導寺小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道G54、G57、G361	松本歯科医院駐車場前交差点	交差点の北側(県道)に横断歩道がなく、交差する市道にグリーンゾーンも設置されていないため危険。	カラー舗装	市	対策済

【津福小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道C249-1	農政局前道路	急カーブで見通しが悪く、登下校時の横断する際に車と接触しやすい。	検討中	市	

【水分小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	県道殖木入地甘木線	力常県道川原橋交差点	交通量が多く、緩いカーブになっているおり、児童の横断に横断歩道がない。	安全指導	学校	対策済
②	主要地方道久留米浮羽線	力常水路沿県道	道路が狭いものの車の通行は多い。水路沿いにカーブしていて見通しが悪い。	安全指導	学校	対策済

【竹野小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	浮羽草野久留米線・県道中尾大刀洗線	浮羽草野久留米線・県道中尾大刀洗線 交差点	左折するとすぐに横断歩道があり、左折車に巻き込まれる危険がある。直線道路であるため、スピードを出して通る車が多い。	路面標示、カーブミラー更新	県	対策済

【弓削小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	県道二森石崎線	石崎地区交差点	点滅信号があるものの、朝の通勤時には抜け道となり、交差点では黄点滅の北方向は車のスピードが出ていて、通学路の赤点滅(東西)方向から渡りづらい。	安全指導	学校	対策済

## 【北野小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	県道久留米筑紫野線	大島バス停からからあげ感謝前	道路の左右を通学路として利用しているが、歩道スペースが狭く車と接触の危険がある。	安全指導	学校	対策済

## 【城島小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道J53	内野(新谷橋)	橋の欄干が低く、転落する危険がある。	欄干かさ上げ	市	対策済
②	市道J124	城島小学校南側道路	道路の幅員が狭く、車両通行時に事故の危険が高い。	カラー舗装	市	対策済
③	県道城島三潁線	上城島バス停付近	道路横断に横断歩道がなく、特に登校時に交通量が多い。	安全指導	学校	対策済

## 【下田小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道J247	下田大橋高架下西側道路	道路側溝の隙間に足を挟み怪我をする危険がある。	側溝蓋更新	市	対策済
②	市道J109、J188	下田小学校北側交差点	交通量が多く、車のスピードも速い。	飛び出し注意看板設置、路面標示、区画線更新	市	対策済

## 【青木小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道J2025	四郎丸西交差点	点滅信号はあるが、東西の広い道路と南北の狭い道路が交差しており、特に登校時は交通量が多く、スピードを出す車が多い。	路面標示 横断歩道更新	市、警察	対策済
②	市道J5	青木小南側道路	道路の幅が狭く、登下校時間帯にスピードを出して通る車や自転車通学の中学生も多い。放課後や土・日など学校に遊びに来る児童もよく通るため危険。	検討中	市	

## 【西牟田小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道M518	アイメック横の交差点	県道と交差する道路の道幅が狭く、信号待ちをしている場所も狭い。	安全指導	学校	対策済

## 【三潁小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	県道城島三潁線	県道城島三潁線早津崎交差点付近	大型ダンプ等の車両交通量が多い道路で、歩道が狭く接触する危険が大きい。	路肩拡幅	県	対策済
②	主要地方道久留米柳川線	田川西交差点	押しボタン式信号で青に変わるまでの時間が長く、青から赤になる時間が短いため、児童が渡りきれない。	安全指導	学校	対策済

※ 備考内について、空欄箇所は対策案に対する計画準備、用地交渉、整備中の状況。

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、福岡国道事務所、久留米県土整備事務所、久留米市(生活道路課・田主丸総合支所・北野総合支所・城島総合支所・三潁総合支所)、久留米警察署、うきは警察署