


通学路対策箇所図(津福小学校)



【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校、中学校
・道路管理者
・久留米警察署

①急カーブで見通しが悪く、登下校時の横断する際に車と接触しやすい。



＜対策メニュー＞
・検討中