

通学路対策箇所図(京町小学校)

R2

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

④校舎改築のため2年前から動線が変更になり、北側から敷地に入るようになった。新しい児童門の前には横断歩道がないため、子どもたちが何もないところを横断し危険。



<対策メニュー>
 ・ラバーポール設置、外側線更新【市】
 [令和5年度対策済]

②正門前の道路の歩道用の白線が消えかかっている。



<対策メニュー>
 ・外側線更新【市】[令和3年度対策済]

③「進入禁止7ー9」の路面標示が消えかかっており、雨天時など進入してくる車が多く危険。



<対策メニュー>
 ・路面標示更新【市】[令和3年度対策済]

①信号がないので児童には渡らないよう学校から指導をしているが、実際には渡る児童がおり、危険。



<対策メニュー>
 ・横断歩道移設【警察】

：通学路(学校指定)

：要対策箇所