

通学路対策箇所図（御井小学校）

R4

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・道路管理者
- ・久留米警察署

③注意喚起の看板はあるものの、下り坂が非常に長く自転車のスピードが出て危険である。



<対策メニュー>

- ・ポストコーン設置【県】

①横断歩道に対する歩行者用信号が2か所未設置となっており、危険。



<対策メニュー>

- ・歩行者用信号機の設置【警察】[令和4年対策済]

②グリーンベルト上に柱があり、歩行の際に、児童が車道にはみ出して危険。



<対策メニュー>

- ・検討中

