

通学路対策箇所図（御井小学校）

R4

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・道路管理者
- ・久留米警察署

③下り坂が非常に長く自転車のスピードが出る。注意喚起の看板が設置されているものの非常にスピードが出るため危険。度々、交通事故が発生している。



<対策メニュー>

- ・ポストコーン設置【県】

①4箇所の横断歩道に設置の歩行者用信号8個必要のうち、2個が未設置となっている。



<対策メニュー>


- ・信号機設置【警察】[令和4年度対策済]

②グリーンベルト上に柱があり、歩行の際に、児童が車道にはみ出して危険。



<対策メニュー>

- ・検討中



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所