

通学路対策箇所図（山本小学校）

R4

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・道路管理者
- ・久留米警察署

⑤西～東約2km間の「グリーンベルト」「白線」が消えかかっており、危険性が高まっている。



- <対策メニュー>
- ・外側線等更新【県】[令和4年度対策済]

③路上の「止まれ」「一時停止」「横断歩道」が剥がれ落ちているため危険。



- <対策メニュー>
- ・路面標示等更新【市】[令和5年度対策済]
 - ・停止線等更新【警察】[令和5年度対策済]

④路上の「交差点注意」「路側帯」「安全地帯」が剥がれ落ちているため危険。



- <対策メニュー>
- ・外側線等更新【市】[令和5年度対策済]

②道路の両端に表示や縁石等がないため、歩行者が誤って、道路脇の側溝や段差のある畑に落下する危険がある。



- <対策メニュー>
- ・視線誘導標、転落防止柵設置【市】[令和5年度対策済]

①カーブミラーの鏡面に凹み有。県道から左折して学校へ入る車両からは、学校前の道路が写っておらず角度の修正が必要。



- <対策メニュー>
- ・カーブミラー更新・角度調整【市】[令和5年度対策済]

⑥橋の幅が狭く、橋の両端にガードレール等が設けられていないため、大谷川に転落する恐れがある。



- <対策メニュー>
- ・安全指導【学校】[令和4年度対策済]

— — — — — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所