


通学路対策箇所図（三潯小学校）



47. 路側帯の白線がすべて消えていて、歩行者の安全が確保できていない。



<対策メニュー>

・外側線更新【県】[R6年度対策済]

48. 横断歩道の待機場所が、民地内である上横断歩道に行くまでの歩道が大変狭い。



<対策メニュー>

・横断歩道移設【県】[R6年度対策済]

49. 「止まれ」標識はあるが、車の往来が見え辛く歩道まで出て左右確認をしないとイケない。



<対策メニュー>

・路面標示設置【市】

50. 「止まれ」標識はあるが、車の往来が見え辛く歩道まで出て左右確認をしないとイケない。



<対策メニュー>

・ポストコーン設置【県】[R6年度対策済]