


通学路対策箇所図（西牟田小学校）



43. もともと道幅が狭いうえに、アスファルトが古くなってはがれ落ち、通学にも支障が出ている。



<対策メニュー>

・検討中

44. 道幅が狭く、歩行者と車両の接触の恐れがある。路側帯も狭く、白線が消えかかっている。



<対策メニュー>

・道路改築事業予定【市】