

通学路対策箇所図(善導寺小学校区)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校、中学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

②変則四つ角であるため、児童が何度も横断する必要があり、危険である。



<対策メニュー>
 ・カラー舗装、区画線の更新【市】[平成26年度対策済]

⑥未舗装のうえガードレール等もない部分がある。



<対策メニュー>
 ・安全指導【学校】[令和2年度対策済]

③転落防止柵の柱が2本破損している。



<対策メニュー>
 ・転落防止柵補修【市】[平成26年度対策済]

⑤交通量が多く、スピードを出す車も多く、横断歩道がないので危険である。



<対策メニュー>
 ・安全指導【学校】[平成26年度対策済]

④水路横にガードレールがない。




<対策メニュー>
 ・防護柵の設置【市】[平成27年度対策済]

①長時間雨が降ると水が溢れ出し、道路と溝の区別がなくなるため、ガードレールが途切れている部分が危険である



<対策メニュー>
 ・防護柵の設置【市】[平成27年度対策済]



— — — : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所