R6

通学路対策箇所図（御井小学校）



11. 交通量及び児童の登下校数も多いが、坂道で鳥居があるため車から信号が見えにくくなっている。児童の飛び出しも多い。

＜対策メニュー＞
・視覚障害者用音響信号の設置予定【警察】
・路面標示・外側線更新【県】[R6年度対策済]

12. グリーンベルトと横断歩道が接続していないため、横断歩道ではない場所を通っている児童がいる。

＜対策メニュー＞
・検討中

13. 附設前県道の路面標示（白線等）が薄く、運転手に認識されていない。白線のみでは危険度が低く感じられる。

＜対策メニュー＞
・横断歩道更新【警察】

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校　道路管理者　久留米警察署

■：小学校 ---：通学路（学校指定） ○：要対策箇所