通学路対策箇所図（下田小学校）

H26

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署

①堤防道路幅員より狭く、欄干の高さが低く転落の恐れがある。

対策前

対策後

＜対策メニュー＞
・欄干の高さを基準値にする【県】【平成25年度対策済】