

# 合川校区

久留米市

## 道路冠水注意マップ(内水はん濫)

このマップは、近年の大雨(別表参照)での冠水実績を基に、内水はん濫により「冠水のおそれがある道路(水深約10cm以上)」を表示しており、筑後川の堤防決壊を想定したマップではありません。また、内水はん濫による浸水は、河川堤防の決壊等による浸水と比較して発生頻度が高く、短時間で浸水が発生する等の特徴があります。

いざという時のため、避難する場所や安全な経路を確認いただき、早めの避難を心掛けましょう。

\*内水はん濫:市街地などに降った雨が排水施設の処理能力を超えた際や、雨で川の水位が上昇して市街地などの水を川に排出することができなくなった際に、市街地などに水が溢れてしまう浸水害のこと。

(別表)対象降雨	
平成24年7月九州北部豪雨	
平成30年7月豪雨	
令和元年7、8月大雨	
令和2年7月豪雨	
令和3年8月大雨	

※内水はん濫:市街地などに降った雨が排水施設の処理能力を超えた際や、雨で川の水位が上昇して市街地などの水を川に排出

することができなくなった際に、市街地などに水が溢れてしまう浸水害のこと。

