

通学路対策箇所図(高良内小学校)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・道路管理者
- ・久留米警察署

③東側から来る車は、高速道路の側道を北方向から来る車を、カーブミラーで確認できるが、東側から歩道を歩いて来た人や自転車は倉庫の陰になって見えづらい。



<対策メニュー>

- ・カーブミラー更新【市】[令和3年度対策済]

①北側や南側道路から正門方向に向かって、時間帯歩行者専用道路にもかかわらず進入する車があり、正門を出る児童や車と接触しようとしたことがあった。



<対策メニュー>

- ・検討中

②元々道路が狭い上に、雑草が舗装を覆っているため、歩道自体が狭く、車道にはみ出して歩かなければならなくなっている。



<対策メニュー>

- ・土地所有者への指導【市】[令和3年度対策済]

高良内小学校

— — : 通学路(学校指定)



: 要対策箇所