


【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校 道路管理者 うきは警察署



■ : 小学校 --- : 通学路(学校指定) ○ : 要対策箇所

31. 登下校時間帯の車の通りが多いうえ、バイパスへの抜け道にもなっていてスピードを出す車が多い。上り坂でカーブしている道のため、見通しも悪く、横断歩道もない。



<対策メニュー>

・ポストコーン設置【県】[R6年度対策済]


32. 道が狭いわりに、浮羽バイパスへの抜け道としてスピードを出す車が多く危険。



<対策メニュー>

・検討中

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校 道路管理者 うきは警察署



■ : 小学校 --- : 通学路(学校指定) ○ : 要対策箇所

33. げんらん橋からバイパスへ渡る道に横断歩道も信号もなく、車の出入りが多いので渡るのが危険。



＜対策メニュー＞

・路面標示・横断指導線更新【市】[R6年度対策済]

34. 短い橋ではあるが、ガードレールもなく、特に冬季は滑りやすく川に転落する可能性あり。



＜対策メニュー＞

・検討中

35. ガードレールが2カ所途切れている。4月に生徒が転落した。



＜対策メニュー＞

・検討中