


通学路対策箇所図(江上小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署

①この区間はほぼ歩道がない状態であり、児童が車道を歩かなければならず危険。



<対策メニュー>
・路肩拡幅【県】[令和元年度対策済]



— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所