

# 通学路対策箇所図(船越小学校)

R1

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・うきは警察署

①路側帯白線やグリーンベルト標示等がない。



## ＜対策メニュー＞


- ・路面標示【市】[令和元年度対策済]

②横断歩道やグリーンベルト歩道の塗装の劣化。通勤時間帯に自動車が出すため、道路横断時の危険性が高い。



## ＜対策メニュー＞

- ・横断歩道再塗装【警察】[令和元年度対策済]



— — — — — : 通学路(学校指定)



: 要対策箇所