

通学路対策箇所図(船越小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会
・道路管理者
・うきは警察署

①路側帯白線やグリーンベルト標示等がない。



＜対策メニュー＞
・路面標示【市】[令和元年度対策済]

②横断歩道やグリーンベルト歩道の塗装の劣化。通勤時間帯に自動車が出すため、道路横断時の危険性が高い。



＜対策メニュー＞
・横断歩道更新【警察】[令和元年度対策済]

