


# 通学路対策箇所図(東国分小学校)

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、小学校  
 ・道路管理者  
 ・久留米警察署



①カーブになっており、路側帯にポールが設置してあるが、車止めとしては弱い。



＜対策メニュー＞  
 ・ラバーポールをガードレールに変更【市】[令和元年度対策済]

②細い路地からの見通しが悪い。「止まれ」の道路標示や白線はあるが、路地側からは見えづらい。



＜対策メニュー＞  
 ・安全指導【学校】[令和4年度対策済]

— — — — — : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所