

通学路対策箇所図(小森野小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

④通学路の歩道と店舗入口が重なっており、車が子どもの前後から歩道を横切る。



＜対策メニュー＞
 ・検討中

③カラー舗装が途中で切れている。



＜対策メニュー＞
 ・カラー舗装【市】[令和2年度対策済]

②抜け道として利用されているため、交通量が多い。横断歩道が消えかけている。



＜対策メニュー＞
 ・カラー舗装【市】[令和3年度対策済]
 ・横断歩道再塗装【警察】[令和元年度対策済]

①横断歩道未設置のため、子どもが適当な場所で横断。



＜対策メニュー＞
 ・横断歩道設置【警察】[令和4年度対策済]



——— : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所