


通学路対策箇所図(南小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者



④右折レーンがなく渋滞している。2つの交差点が隣接している。



＜対策メニュー＞
 道路改良事業中【県】

①「止まれ」の停止線がほとんど消えている。



＜対策メニュー＞
 ・停止線再塗装【警察】[令和3年度対策済]

③歩道が狭く、車道との距離が近い。



＜対策メニュー＞
 検討中

②見通しが悪いため、接触の危険がある。



＜対策メニュー＞
 ・路面標示【市】[令和4年度対策済]

— — : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所