


通学路対策箇所図(南小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者



④右折レーンがなく渋滞している。2つの交差点が隣接している。



＜対策メニュー＞
道路改良【県】

①「止まれ」の停止線がほとんど消えている。



対策前



対策後

＜対策メニュー＞
・停止線更新【警察】[令和3年度対策済]

②見通しが悪いため、接触の危険がある。



対策前



対策後

＜対策メニュー＞
・路面標示【市】[令和4年度対策済]

③歩道が狭く、車道との距離が近い。



＜対策メニュー＞
検討中

— — — — — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所