


# 通学路対策箇所図(西国分小学校)

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、小学校  
・道路管理者  
・久留米警察署



①交通量が多い。童女木池から校庭に入る入口に横断歩道がなく、接触事故も起きている。



〈対策メニュー〉  
・カラー舗装、標識設置等【市】[令和4年度対策済]