

# 通学路対策箇所図(西牟田小学校)

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、小学校  
 ・道路管理者  
 ・久留米警察署



④道幅が狭く、路側帯も非常に狭いが、通り抜けの車両は年々増加。歩車道の区別がないため、車両が児童に近づきやすい。



＜対策メニュー＞  
 ・カラー舗装【市】[令和2年度対策済]

②一時停止線が消えかかっていたり、一時停止の標識の赤色が薄くなっており、一時停止を十分にせず走行する車がいる。



＜対策メニュー＞  
 ・路面標示、カーブミラー注意板更新【市】[令和元年度対策済]  
 停止線・標識更新【警察】[令和2年度対策済]

③歩道が狭い上に交通量が多く危険。横断歩道や一時停止線が2か所で消えかかっており、路面標示も消えかかっているため、気付かずにスピードを落とさない車が増加している。



＜対策メニュー＞  
 ・路面標示更新【県】[令和元年度対策済]  
 ・停止線・横断舗装更新【警察】[令和2年度対策済]

①見通しが悪く、登下校をしている児童に気付かずに発進させる車が多い。



＜対策メニュー＞  
 ・検討中

— — : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所