

通学路対策箇所図(田主丸小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・うきは警察署

④橋に欄干が設置されていないため危険。



〈対策メニュー〉
・安全指導【学校】[令和3年度対策済]

③路側帯も歩道もなく、車道の幅も狭い。一週間前にもランドセルと車がぶつかる事故が発生。



〈対策メニュー〉
・道路改良事業予定【市】

①交通量が多いが、路側帯の幅が狭く、児童の通学の安全確保が困難。




〈対策メニュー〉
・カラー舗装【市】[令和3年度対策済]

②幅が狭く、歩道は児童のランドセルの幅もないので、車をよけるのが困難。



〈対策メニュー〉
・カラー舗装【市】[令和3年度対策済]



— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所