

通学路対策箇所図(田主丸小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者
 ・うきは警察署

④橋に欄干が設置されていないため危険。



＜対策メニュー＞
 ・安全指導【学校】[令和3年度対策済]

③路側帯も歩道もなく、車道の幅も狭い。一週間前にもランドセルと車がぶつかる事故が発生。



＜対策メニュー＞
 ・道路改良【市】

①交通量が多いが、路側帯の幅が狭く、児童の通学の安全確保が困難。



＜対策メニュー＞
 ・カラー舗装【市】[令和3年度対策済]

②幅が狭く、歩道は児童のランドセルの幅もないので、車をよけるのが困難。



＜対策メニュー＞
 ・カラー舗装【市】[令和3年度対策済]

