

# 通学路対策箇所図(鳥飼小学校)

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、小学校  
 ・道路管理者  
 ・久留米警察署

②道幅の広い道路との交差点であるが、横断歩道・信号機が設置されていない。車がかかりスピードを出す。



【対策メニュー】  
 ・安全指導【学校】[令和元年度対策済]

④道幅の広い道路との交差点であるが、横断歩道・信号機が設置されていない。車がかかりスピードを出す。南進車線は、カーブで見通しが悪い。



【対策メニュー】  
 ・安全指導【学校】[令和元年度対策済]

③横断歩道未設置。車からの見通しが悪い。車がかかりスピードを出す。



【対策メニュー】  
 ・路面標示【市】[令和2年度対策済]

①横断歩道が消えかかっている。南方向車線には横断歩道に伴う停止線がない。車からの見通しが悪い。車がかかりスピードを出す。




【対策メニュー】  
 ・横断歩道更新【警察】[令和2年度対策済]

⑤横断歩道未設置。車はかなりスピードを出している。歩行者の踏み切り待ちスペースがほとんどない。



【対策メニュー】  
 ・ラバーポール設置【市】[令和4年度対策済]



——— : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所