

# 通学路対策箇所図(大善寺小学校)

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、小学校  
・道路管理者  
・久留米警察署

②道幅が狭く、信号待ちの際、グリーンベルトに車が進入して停車するので、児童が通れなくなる。交通量も多い。



<対策メニュー>  
・路面標示【市】[令和3年度対策済]

③交通量がとても多い。  
歩道が狭く、自転車も通行するので、車との距離が取れず危険。



<対策メニュー>  
・検討中

①道幅が狭く、白線ギリギリを通る車が多い。荒木駅への抜け道として利用され、登校時(7:00~8:30)に交通量がとても多く、車がスピードを出す。



<対策メニュー>  
・カラー舗装、路面標示【県】

—— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所