


通学路対策箇所図(犬塚小学校)

R2

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署



①歩道が狭いので、交通事故の危険が考えられる。



＜対策メニュー＞
・ポストコーン設置【県】

③歩道が狭いので、交通事故の危険が考えられる。



対策前



対策後

＜対策メニュー＞
・カラー舗装、区画線更新【県】
[令和4年度対策済]

②歩行者用の信号が一方のみなので、子どもの横断時に交通事故の危険が考えられる。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
・信号機設置【警察】[令和3年度対策済]

——— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所