

通学路対策箇所図(城島小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署

①道が細い上に曲がっており、見通しが悪い。
朝の通学・通勤時間帯の抜け道となっており、
車が速度を上げて通り抜けるため危険である。

対策前




対策後



<対策メニュー>

- ・カラー舗装【市】[令和4年度対策済]
- ・警察による取り締まり【警察】



— — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所