

通学路対策箇所図(御井小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署

②交通量が多く道幅が狭いが、歩道が未整備の部分が多い。(特に矢取交差点は歩行者の歩行スペースが全くない)6月に学校西側点滅信号において、学童から帰る児童と乗用車の接触事故が発生。



<対策メニュー>
・路面標示、区画線更新【市】
[令和3年度対策済]

③南門前は交通事故の危険性が高く、時間帯進入禁止道路から車両が出てくるとさらに危険。




<対策メニュー>
・検討中

①道幅が狭く交通量が多い。昨年度、下校時に児童が車と接触し骨折した。



<対策メニュー>
・検討中



— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所