

# 通学路対策箇所図(南小学校)

R2

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・道路管理者
- ・久留米警察署

①登下校の時間、混雑を避ける抜け道としての利用が多く、減速しない車が多い。特に点滅信号がある地点では、歩行者は信号があるものとして通行しているが、自動車はそのままのスピードで通り抜ける。



<対策メニュー>

- ・ハンプ設置【市】[令和2年度対策済]

南小学校

②双方からの見通しが悪く、飛び出しの可能性が高い。車が離合できないほど道幅も狭く、飛び出してなくても運転手には飛び出したように見える。



<対策メニュー>  
・検討中

----- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所